

◆トラックの荷台から…「墜落・転落」の防止◆  
◆2時間ごとに、15分休憩で 守ろう！ 自分の命 他人の命◆

バックする時は、  
必ず、一旦降車して、後方の安全や高さなどを、目視確認しましょう

スピードは出していないか

要注意 危険がひそむ 交差点

◇交差点 右左折時は、確認を徹底しましょう◇

◇歩行者・自転車への注意を、徹底しましょう◇

◇追突事故・バック事故を、根絶させましょう◇

- 積み下ろし作業中の、荷台からの墜落・転落に注意しましょう
- 鋼材、資材の積み下ろし作業中の、手・指・足のはさまれ事故に注意しましょう
- ハウス、トイレの積み下ろし作業時の、脚立・屋根からの転落に注意しましょう
- 敷き鉄板の積み下ろし作業時、ユニック作業に注意しましょう

「構内」事故の防止 (バック事故多発…後方の安全確認)

見落とすな！ 『一時停止の標識』 確実な『一時停止』と左右の安全確認

交差点 信号が、「青」に変わった！ チョット待て！ もう一度、安全確認しよう

車間距離を十分にとろう！ 追突を未然に防止しよう

## 農道の信号のない交差点 トラックと出合い頭に衝突

軽トラックの男性死亡

◇見落とすな！ 『一時停止の標識』 確実な『一時停止』と左右の安全確認◇

2018/6/21(木) 14:03

21日午前6時ごろ、熊本県で農道の信号のない交差点で、右折しようとしていた軽トラックと直進していたトラックが出合い頭に衝突し、軽トラックを運転していた男性(71)が死亡しました。トラックの運転手と同乗者にけがはありませんでした。事故当時雨が降っていたということです。

## ユニック上げたまま走行 高架に引っかかる

運転席が持ち上がる

作業後、クレーンを戻し忘れていた

2018/6/21(木) 20:13

21日午前9時50分ごろ、福岡県の県道で、ユニック車のクレーンが、走行中に約5メートル上の高架に引っかかり、運転席が持ち上がったままになる事故があった。車は約3時間後に撤去された。約500メートル離れた現場で作業した後、クレーンを戻し忘れていたことが原因らしい。

## 交差点 右折車にはねられ、横断歩道の女性重傷

◇交差点、右折時は…直進車はもちろん、右からの横断歩行者・自転車にも注意しましょう◇

2018/6/22(金) 9:29

21日午前10時半ごろ、埼玉県の交差点で、右折した軽乗用車が、横断歩道を歩いていた女性(90)をはねました。女性は頭を強く打つなどの重傷です。警察は、軽乗用車を運転していた会社員の女性容疑者(49)を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。警察の調べに対して、容疑者は「ぶつかったことは間違いない」と供述。

## 出勤途中の車にはねられ、歩行中の高齢女性死亡

◇車が動いているときは、いかなる場合も 常に、100%運転に集中しましょう◇

2018/6/21(木) 11:00

20日午後7時半ごろ、愛知県の片道路で、歩いていた70歳代ぐらいの女性が乗用車にはねられ、死亡しました。警察は、車を運転していた会社員の男性容疑者(43)を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。警察によると、容疑者は容疑を認めています。歩行者に気付かなかったと話しています。容疑者は出勤途中で、警察は事故の詳しい原因を調べています。

## 雨降り カーブ、トラックがはみ出し

バイクと正面衝突、バイクの男性死亡

2018/6/19(火) 19:40

19日午前7時45分ごろ、大分県の国道で、センターラインをはみ出したトラックとバイクが正面衝突し、バイクを運転していた男性(23)が死亡しました。警察はトラックを運転していた男性が何らかの原因で運転操作を誤ったとみて事故の原因を調べています。現場は見通しの良い片側1車線の緩やかなカーブで、事故当時は雨が降っていたということです。