

## ◆トラックの荷台から…「墜落・転落」の防止◆

バックする時は、  
必ず、一旦降車して、後方の安全や高さなどを、目視確認しましょう

2時間ごとに、15分休憩で 守ろう！ 自分の命 他人の命

スピードは出していないか

### 要注意 危険がひそむ 交差点

◇交差点 右左折時は、確認を徹底しましょう◇

◇歩行者・自転車への注意を、徹底しましょう◇

◇追突事故・バック事故を、根絶させましょう◇

- 積み下ろし作業中の、荷台からの墜落・転落に注意しましょう
- 鋼材、資材の積み下ろし作業中の、手・指・足のはさまれ事故に注意しましょう
- ハウス、トイレの積み下ろし作業時の、脚立・屋根からの転落に注意しましょう
- 敷き鉄板の積み下ろし作業時、ユニック作業に注意しましょう

「構内」事故の防止 (バック事故多発…後方の安全確認)

見落とすな！ 『一時停止の標識』 確実な『一時停止』と左右の安全確認

交差点 信号が、「青」に変わった！ チョット待て！ もう一度、安全確認しよう

車間距離を十分にとろう！ 追突を未然に防止しよう

## 「大したことないと思った」 自転車の女子高生を車でひき逃げ、43歳会社員の男逮捕

◇もしも、もしも、もしも、…のときは…まず、救護◇

2018/6/7(木) 6:23

6日午後5時前、愛知県の信号のない交差点で、帰宅途中の自転車の高校1年の女子生徒(15)を乗用車でねてケガをさせた上、逃走したとして、会社員の男(43)が逮捕されました。目撃者が逃げた乗用車のナンバーや車種を通報したことから、持ち主の容疑者が特定されました。調べに対し容疑者は「事故は大したことないと思った。ケガはしていないと思った」などと話しているということです。

## はみ出し 大型トラックと正面衝突、乗用車の高齢夫婦死傷

◇デイ・ライトで知らせよう…自分の存在、はみ出し、正面衝突事故防止◇

2018/6/6(水) 17:46

6日正午ごろ、愛知県の国道で、大型トラックと乗用車が正面衝突しました。乗用車の助手席に乗っていた女性(80)が全身を強く打ち死亡したほか、運転していた夫(79)が首の骨を折るなどの重傷です。警察は、乗用車がセンターラインをはみ出した可能性が高いとみて事故原因を調べています。

## カーブ はみ出し 衝突事故 乗用車の男性死亡

トラックの2人軽傷

◇デイ・ライトで知らせよう…自分の存在、はみ出し、正面衝突事故防止◇

2018/6/7(木) 0:02

6日午後3時45分頃、岐阜県の市道で乗用車とトラックが衝突し、乗用車を運転していた男性(21)が運転席に挟まれ死亡しました。トラックの運転手の男性と助手席に乗っていた男性は、足や胸を打つ軽いけがをしました。現場は片側1車線のゆるやかなカーブの坂で、警察はどちらかが反対車線にはみ出したとみて調べている

## 深夜 「路上で寝ていて」 車にひかれ男性死亡

通行人から、「男性が路上で寝ていて危険だ」との通報があった

◇夜間、ヘッドライトは『遠目(ハイ・ビーム)』が基本…早期発見で事故防止◇

2018/6/6(水) 11:54

6日午前3時半ごろ、沖縄県で、路上で横になっていた男性(63)が車にひかれ、その後に死亡しました。事故が発生する約10分前に、通行人から「男性が路上で寝ていて危険だ」との通報があったということです。警察は、車を運転していた男性から話を聞くなどして、当時の状況を詳しく調べています。

## 横断中の高齢女性はねられ死亡

2018/5/7 19:34

7日午後0時10分ごろ、山梨県の国道で横断歩道を渡っていた女性(83)が軽トラックにはねられ死亡した。警察は運転をしていた男性(78)を過失運転致傷の疑いで逮捕した。現場は見通しの良い直線道路。