

◆トラックの荷台から…「墜落・転落」の防止◆

バックする時は、  
必ず、一旦降車して、後方の安全や高さなどを、目視確認しましょう

2時間ごとに、15分休憩で 守ろう！ 自分の命 他人の命

スピードは出していないか

要注意 危険がひそむ 交差点

◇交差点 右左折時は、確認を徹底しましょう◇

◇歩行者・自転車への注意を、徹底しましょう◇

◇追突事故・バック事故を、根絶させましょう◇

- 積み下ろし作業中の、荷台からの墜落・転落に注意しましょう
- 鋼材、資材の積み下ろし作業中の、手・指・足のはさまれ事故に注意しましょう
- ハウス、トイレの積み下ろし作業時の、脚立・屋根からの転落に注意しましょう
- 敷き鉄板の積み下ろし作業時、ユニック作業に注意しましょう

「構内」事故の防止 (バック事故多発…後方の安全確認)

見落とすな！ 『一時停止の標識』 確実な『一時停止』と左右の安全確認

交差点 信号が、「青」に変わった！ チョット待て！ もう一度、安全確認しよう

車間距離を十分にとろう！ 追突を未然に防止しよう

◇適切な『輪止め』で、事故防止◇

## 信号交差点 右折車と直進車が衝突

小学生含む6人重軽傷

◇交差点の右折は…十分に余裕を持って、直進車・歩行者に注意し行いましょう◇

2018/6/9 12:14

8日午後8時半頃、青森県の信号のある国道交差点で軽乗用車が右折しようとしていた軽乗用車と衝突。小学6年の女の子が腕の骨を折る大けがをしたほか、双方の車の男女5人が軽いけがをした。

## 交差点 乗用車と衝突、バイクの女性が意識不明の重体

◇交差点 相手は止まらないかも知れません…徐行しましょう◇

2018/6/8 8:40

8日午前1時40分、栃木県の国道交差点で、女性(52)のバイクと、右から直進してきた、会社員男性(38)の乗用車が衝突した。女性は意識不明の重体。

## 乗用車はみ出し トラックと正面衝突、乗用車の男性死亡

◇デイ・ライトで知らせよう…自分の存在、はみ出し、正面衝突事故防止◇

2018/5/11(金) 20:49

11日午後1時前、山口県の県道で乗用車とトラックが正面衝突し、乗用車を運転していた男性(43)が死亡しました。トラックの男性(45)も重傷です。現場は片側1車線の緩やかな下り坂で、乗用車が中央線をはみ出したのが事故の原因とみて調べています。

## 深夜 街灯なく、雨降り 「前方不注意」

「歩行者に気づくのが遅れた」

軽乗用車にはねられ、男性意識不明の重体

2018/6/10(日) 11:00

9日午前0時半ごろ、三重県の県道で、会社員の男性(47)の軽乗用車が、歩行中の会社員の男性(38)をはねた。はねられた男性は救急搬送されたが、全身を強く打って意識不明の重体。運転していた男性も顔面などに軽いけがをした。警察によると、周囲に街灯はなく、当時は雨が降っていたとみられる。運転していた男性は釣りに行くところだった。「歩行者に気付くのが遅れた」と話しているといい、同署は軽自動車の前方不注意が原因とみて調べている。

## 雨降り 車と衝突、自転車の男性が死亡

◇雨降りは、視界が悪いので十分に注意しましょう◇

2018/6/9 11:42

8日午後11時すぎ、秋田県の国道で乗用車と自転車が衝突する事故があり、自転車に乗っていた男性(79)が死亡しました。現場は、緩やかな右カーブとなっていて、事故当時、雨で路面がぬれていたということです。