


# フォークリフトのツメで

## 引っ掛け、荷物転倒

2018年度版

### ■ 物損事故報告 (確報)



発生日：2018年06月29日

発信事業所：地場物流部

発信部門：名古屋オフィス


#### フォークリフトのツメでパレットを引っ掛けて荷物を転倒させる

- 1. 発生日時 2018年 6月 22日(金) 午前 3時 00分頃 天候：晴
- 2. 発生場所 株式会社前田製作所 桑名営業所 院内 三重県桑名市和泉ヘノ町672
- 3. 事故当事者 所属：〇〇トラック事業協同組合(備車：〇〇運送)  
 年齢：55歳 勤続年数17年 経験年数：3年  
 フォークリフト免許取得後 35年  
 社員区分：■正規社員 □期間社員 □派遣社員 □その他( )

- 4. 事故概要 (5W1Hで記入)  
 6月22日 03:00 前田製作所 桑名営業所へ補給部品納入の為、入場。  
 03:05 フォークリフトを借用する為、リフトの駐車場所に行った。  
 駐車位置内前方にパレットがあり、普段置いていないので気にはなっていた。  
 エンジンを開始し、その場でツメを一気に上げたところ前方に置いてあった  
 PC300-8用エンジンの載った専用パレットにツメが引っかかり  
 バランスが崩れ転倒させた。  
 03:30 運転手より〇〇運送 運行管理者へ事故報告。  
 07:30 〇〇運送 運行管理者から前田製作所 桑名営業所へエンジンを転倒させた旨を連絡。  
 10:00 〇〇運送 運行管理者が前田製作所 桑名営業所を訪問し謝罪を行う。  
 11:25 中越トラック事業協同組合 担当者より当社宛に事故発生の連絡が入る。  
 11:30 〇〇運送 運行管理者より当社宛に事故発生、宮先対応の連絡が入る。  
 ※事故対応の目的がたってから、〇〇運送の運行管理者は連絡をして来た。

#### 5. 状況写真 (写真がない場合ポンチ絵でも可)

【作業場所状況】



【破損状況】



①屋外での作業(照明器具設置無し)

②黄色枠内がフォーク駐車場所

※空白作業の為、黄色枠内にエンジンの置かれていた。

※損傷部位  
 吸気3379-8用、吐出し、吐出し取付ボルト、  
 777(2枚)、専用新台

#### 6. 事故の原因

- 1.夜中で照明がなく暗かった為、リフトのツメがパレット下に入り込んでいることに気付かなかった。
- 2.フォークリフト駐車場所は区画分けされており、普段はそこに何もなかった。

#### 7. 暫定対策

- 1.『フォークリフトの実車前に、安全を確認してから作業を行う』事を運行管理者から再度ドライバーに徹底するようお願いする。  
 6/25に名古屋オフィスへ中越トラック・〇〇運送に来て頂き、依頼済み。
- 2.他の協力会社にもこの事故事例を送付し、上記の事を横展開する。  
 7/2に補給部品配送協力企業へ本事故事例とフォークリフト荷役の注意点を纏めた資料を送付する。
- 3.前田製作所桑名営業所にフォークリフト駐車区域内に障害物を置かないようお願いする。  
 6/25 前田製作所桑名営業所 〇〇所長へ申し入れ済み。

#### 8. 事故への対応

- 6月22日 11:35 前田製作所 桑名営業所 〇〇所長へ事故について謝罪の連絡を田代より行う。  
 午後一番に営業所へ訪問、現地確認の承諾をいただく。  
 12:45 前田製作所 桑名営業所へ鶴島グループ長、田代にて訪問、現場確認を行う。  
 12:50 鶴島グループ長より宮原グループ長へ事故発生及び現地検証中の報告。  
 12:57 鶴島グループ長より前田製作所 名古屋支店 石田支店長へ事故発生の謝罪連絡。  
 ※桑名営業所は名古屋支店管轄営業所の為
- 13:15 〇〇所長と修理方法について決定後、改めて連絡をいただける事となり桑名営業所を退出。
- 6月25日 10:00 保険利用による補償の確認の為、〇〇運送 配車担当が前田製作所 桑名営業所を訪問。  
 13:00 〇〇トラック事業協同組合と〇〇運送が当社を来訪。事故経緯及び経緯の説明。  
 ※6/29 10:00現在 部品交換になるか代品になるかが決定してありません。

#### 上長の対応

所属部長	連絡しての事故発生、かつ全社で横展開に取り組んでいるフォーク荷役中の事故で誠に申し訳ありません。ハザードマップを活用した注意喚起をする他、フォーク駐車区域へ仮にであってもものを置かないことを荷主へ申し入れすることも含めて再発防止をしております。
所属長	この度は確認不足による物損事故を発生させてしまい申し訳ありません。 深夜による作業で宮先とも短期の上作業環境の改善とリフト駐車区域内に物を置かないようお願いし、協力会社には事故発生したらすぐに報告する事と安全確認を徹底してもらおうよう指導いたします