

荷台から転落

4-4 墜落災害

HITACHI

詳細

フックが外れ、すっぽ抜けた



床面へ臀部（でんぶ）から転落



【発生状況】

被災者は、工場屋内にて自社トラックの荷台上でレバーブロックを使用して積荷の固縛作業を行っていた。
レバーを操作中に固定側のフックが外れた為、その反動で荷台から転落した。（高さ約1.0m）