


足を滑らせ墜落

4-1 墜落災害

HITACHI

詳細



上廻り搬送台車



作業フロア



【発生状況】

ZX135US-6AMSの燃料ホース取付作業時に、本体後方で搬送台車に足をかけて作業を行っていた。

作業完了後、搬送台車よりラインサイドにある作業フロアに戻ろうとした。被災者は作業フロアに移動する際、左足を滑らせ作業フロアより床に腰から墜落した。