

◆ 交差点・バック事故 止まらず ◆

○ STOP ! 交差点事故 (前方不注意と車間距離)

- ① 停まっていた前の車が進んだ…自車も進んだ…すぐ手前の車が発進しておらず、追突した
※トラックの場合、アイポイントが高いので…直前の乗用車を見落としやすい
※トラックの構造上、前方の死角…発進時は ⇒ アンダーミラーで確認の徹底
- ② 交差点の信号が『赤』に変わった…前の車が『急停車』した…追突した
- ③ 前の車が、左折しようとしたが…『歩行者』がいたので『停止』…追突した
※交差点手前では、『車間距離』の確認…
【かもしれない運転】 = 【危険を予測】
 - ・左折時に歩行者がいて止まるかもしれない
 - ・右折レーンから急に、直進に車線変更するかもしれない

○ STOP ! バック事故 (特に、構内・駐車場・現場内)

- ① 後ろに、トラック(乗用車)が停まっていることに気付かず…バックして、衝突(接触)
- ② 駐車場でバックした時、後ろを横切っていく相手車両(歩行者)に、衝突(接触)
- ③ 構内でバックした時、倉庫(事務所)の壁に、衝突(接触)
 - ※『なれた』構内ほど、『緊張感』を持ちましょう
 - ・『いつもは』障害物がなかった…『先入観』を持たないようにしましょう
 - バックする時は必ず、『後ろの安全確認』を確実にいきましょう
 - ※必ず、『車を降りて』安全確認をしましょう
 - ・トラックは、『後ろの死角』が多い
 - ・『面倒な気持ち』をコントロールして、バックする前には、いったん車を降りて、『後ろの安全を確認』してから、バックしましょう

コンビニに入ろうと右折、直進バイクと衝突

バイクの男性死亡

◇病院、スーパー、コンビニ、パチンコ店…付近に注意しましょう◇

2018/6/22(金) 12:24

22日午前7時半ごろ、津愛知県で、直進していたバイクと、コンビニの駐車場に入ろうと、右折した軽乗用車が衝突しました。この事故で、バイクを運転していた男性が死亡しました。警察は、軽乗用車を運転していた会社員の女性容疑者(55)を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。

バックホー横転、下敷きになり男性作業員死亡

◇重機、農機具の積み下ろし作業時◇

◇地面の水平を確認し、登坂板から外さないように注意しましょう◇

2018年6月22日(金) 16:06

22日午前11時30分頃、新潟県の法面補強工事現場でバックホーが横転し、近くで作業していた男性(66)がその下敷きになり死亡する事故が発生した。

交差点 直進の乗用車と右折の原付バイクが衝突

原付バイクの女性が、意識不明の重体

乗用車の進行方向もバイクの進行方向も青信号

◇交差点 直進時は…右折車が『来るかもしれない』…注意しましょう◇

2018/6/22(金) 13:02

21日午後9時45分ごろ、熊本県の交差点で、直進していた乗用車と、対向車線から右折しようとしていた原付バイクが衝突する事故がありました。この事故でバイクを運転していた女性(23)が意識不明の重体です。事故当時、乗用車の進行方向もバイクの進行方向も青信号だったとみられています。

横断中の小4女児が、車にはねられ死亡

◇住宅街の交差点 相手は、止まらないかもしれません…最徐行しましょう◇

2018/6/22(金) 19:59

22日午後4時半ごろ、東京都で道路を横断していた小学4年生の女児(9)が乗用車(67)にはねられ死亡しました。現場は店舗やマンションが建ち並ぶ一角です。

追い越しの際に正面衝突か 多重事故、6人けが

◇無理な追い越し・無理な車線変更は事故に直結! 危険な追い越し 生命の危険!◇

2018/6/23(土) 10:43

22日午前6時30分ごろ、福島県で、乗用車や小型トラックなど4台が絡む事故があった。小型トラックの、会社員の男性(45)が右肩の骨を折る重傷を負うなど6人がけがをした。警察によると、会社員の男性(39)の乗用車と45歳男性の小型トラックが衝突。39歳男性はその後、運転手男性(45)の大型トラックとぶつかり、運転手男性の大型トラックは会社員男性(63)の乗用車と衝突した。同署は、39歳男性が前にいた車を追い越した際に対向の45歳男性と正面衝突したとみて調べている。