

タイヤシヨベル滑落

2-5 : 除雪ドーザ滑落事故

HITACHI

発生日：2017年11月16日

勤続年数：20年

発生時間：8時30分

経験年数：1年

詳細



【発生状況】

除雪ドーザーをバックにて歩み板を使用して荷を降ろしている時、前輪が脱輪し、弾みで歩み板が車体下部のタンクにぶつかり、傷をつけた。