

高さ注意

ガード下に接触

高速道ガード下と積載物接触

1. 発生日時： 2014年 2月 28日 (金) 19時 30分頃
2. 発生場所： 愛知県大府市 知多半島道路ガード下
3. 事故当事者： 所属：(有)〇〇商事 職種：運転手
年齢：70歳 勤続年数：11年 経年数：30年
社員区分：□正規社員 □期間社員 □派遣社員 ■その他(協力企業)
4. 事故概要 作業名：建機部品 輸送作業
2月28日(金)
16:30 △△車体工業(株)(岐阜県各務原市)に〇〇商事の乗務員がアトラスコブコ建機用部品(キャビン・外装部品)積込のため入場。
17:30 積込完了し、大府市の〇〇商事車庫に向けて出発。
18:00 途中急用(私用)の連絡が乗務員の携帯電話に入ったので、小牧ICから高速道路を使用。
※通常は高速道路は使用しない(高速道路使用指示無し)。
19:30 車庫最寄りの大府ICを降りて、一般道の大府市宮内町の知多半島道路ガード下を通過しようとして進入したところ積荷(外装部品)がガードに接触した。
(ガード高さ表示なし：実測3.73m)積載積み上がり高さは3.8m。
※納入先は横浜市のアトラスコブコ。3/3(月)納入指示だったので自社の車庫に向かう途中事故が発生。
5. 状況写真 (写真がない場合ポンチ絵でも可)

