

足が滑り墜落

4-2 墜落災害

HITACHI

詳細



【発生状況】

ENG前仕切り上サポートを取付ける為、作業台から本体に移動する際、左足が滑り両足を本体と台車隙間に踏み外し、墜落した。