

重機(タイヤショベル)がバック

ひかれて、男性作業員死亡

八雲町の北海道新幹線トンネル工事現場

◇バック時は、一度の確認だけでなく、もう一度確認しましょう◇

2018/7/17(火) 19:21

17日午前9時半ごろ、八雲町の北海道新幹線のトンネル工事現場で、男性作業員（57）が重機（タイヤショベル）にひかれて死亡しました。現場の状況などから、男性は、重機がバックしている際に、タイヤにひかれたものとみられています。

バックホーとダンプに、挟まれ死亡

バックしたバックホーが溝にはまって倒れた際に

ダンプの間に挟まれた

2018/7/17(火) 19:18

17日午前10時半ごろ、愛知県の工事現場で、男性作業員（50歳代）がバックホーとダンプに挟まれ死亡しました。男性作業員は、バックしたバックホーが溝にはまって倒れた際に、ダンプの間に挟まれたということです。警察は、バックホーを運転していた男性（65）を業務上過失致傷の疑いで現行犯逮捕し、その後容疑を業務上過失致死に切り替えて、事故の詳しい経緯を調べています。

札幌市清田区 「トラックの下敷きに」

“無人”トラック、突然動き出す

運転手の男性（54）が、トラックの車軸の下敷き

停車していたトラックの前で作業をしていた

◇駐車・停車時は、『サイドブレーキ』の確認と、『輪留め』の設置◇

2018/7/17(火) 13:43

17日午前8時ごろ、札幌市清田区で、男性が突然動き出したトラックの下敷きになり男性2人がけがをする事故がありました。消防などがかけつけたところ、運転手の男性（54）がトラックの車軸の下敷きになっていて、病院に搬送されました。一時意識不明となりましたが、その後意識を取り戻しました。また一緒にいた運転手の男性（37）も膝を打撲するなどのけがをしました。運転手の男性は停車していたトラックの前で作業をしていたところ、何らかの原因で突然動き出し、停車させようとして下敷きになったとみられています。トラックは2人の男性に衝突後、路上に停めてあった別のごみ収集車に衝突し、道路をふさぐ形で止まりました。