

トラクターの下敷き、死亡

下り勾配のため、

トラクターが動き出した

◇重機、農機具の積み下ろし作業時◇

地面の水平を確認し、

登坂板から外さないように注意しましょう

◇車を降りる時は◇

必ず、「サイドブレーキ」・「輪留め」の確認

2018/07/13 8:41

12日午前9時40分ごろ、佐賀県の路上で、近くに住む農業の男性（83）が、運転していたトラクターの下敷きになっているのを近所の人を見つけ、119番した。男性は病院に運ばれたが、死亡が確認された。

警察によると、男性が畑近くでトラクターを止めた際、下り勾配のためトラクターが動き出したとみて、原因などを詳しく調べている。