

『手抜き』・『気抜き』・『ぼんやり』は、**重大事故の元**
大型車・トラックのドライバーは、『わき見』、『漫然運転』に、警戒しましょう
『追突事故』の、一番の原因です

交差点は・・・「**交差する車両**」、「**対向車**」、「**歩行者・自転車**」に細心の注意

「**自転車**」と「**歩行者**」を見かけたら・・・「**かもしれない**」運転を

労災事故防止 ◆ **挟まれ・墜落・転落** 注意 ◆

◆ **交差点・バック事故 止まらず** ◆

- STOP ! **交差点事故** (前方不注意と車間距離)
- STOP ! **バック事故** (特に、構内・駐車場・現場内)

要注意 危険がひそむ 交差点

◇ **交差点 右左折時は、確認を徹底しましょう** ◇

◇ **歩行者・自転車への注意を、徹底しましょう** ◇

◇ **追突事故・バック事故を、根絶させましょう** ◇

見落とすな! 『一時停止の標識』 確実な『一時停止』と**左右の安全確認**

交差点 信号が、「青」に変わった! **チョット待て!** もう一度、**安全確認**しよう

車間距離を十分に! **追突**を未然に防止

構内も停止するまで、運転中

札幌新川の**交差点** **右折**の**キャリアカー**が**衝突電柱折れる**

2018年07月25日 12時08分

25日午前8時ごろ、札幌市北区新川5条16丁目の交差点で、車を載せて運ぶ**大型キャリアカー**が**道路脇の電柱に突っ込み、電柱が折れる**被害がありました。けがをした人はいませんでした。キャリアカーは**右折**して**道路脇にはみ出した**とみられるということです。警察は運転手から話を聴くなど詳しい状況を調べています。

カーブ **はみ出し、横転** **大型トレーラーの運転手が死亡**

積んでいた鉄骨が散乱し、建物や、停めてあった車などが壊れました

◇**2時間ごとに、15分休憩**で **守ろう!** **自分の命 他人の命** ◇

2018/7/23(月) 11:55

23日午前2時半ごろ、長野県の県道で**大型トレーラー**が**センターライン**をはみ出して**横転**し運転していた男性が**死亡**しました。現場には**トレーラーが積んでいた鉄骨が散乱し、建物や、停めてあった車などが壊れました**。通行人などにけがはありませんでした。現場は片側1車線のゆるい**左カーブ**。

左カーブで**上り坂** **ダンプ横転**

砂利散乱し、3時間通行止め

◇**スピード**は出していないか◇

2018/07/24

23日午後5時ごろ、京都府の国道で兵男性(24)が運転する**大型ダンプ**が**横転**し、**積み荷の砂利が散乱**する事故があった。運転手は軽傷。事故の影響で、約3時間にわたって**全面通行止め**となった。**左カーブ**で**上り坂**。

交差点 **左折**の**ワゴン車**には**ねられ**

横断歩道を歩いていた94歳女性、重傷

ワゴン車はそのまま逃走、ひき逃げ事件で捜査

◇**交差点** **左折時は、左後方からの横断歩行者、自転車**に注意しましょう◇

2018/7/25(水) 19:05

25日午前11時半ごろ、愛知県の**交差点**で、女性(94)が、**左折**してきた**ワゴン車**には**ねられ、重傷**を負いました。ワゴン車はそのまま**逃走**し、警察で**ひき逃げ事件**として捜査しています。

横断中の**87歳女性**、**軽乗用車**には**ねられ意識不明の重体**

信号や横断歩道が無い場所

◇**夜間**、**ヘッドライト**は、『**遠目(ハイビーム)**』が基本・・・**早期発見**で**事故防止**◇

2018/7/26(木) 0:11

25日午後7時半すぎ、鹿児島県の県道で、**道路を横断中**の女性(87)が**軽乗用車**には**ねられ意識不明の重体**です。女性は**公民館での会合に向かう途中**だったという。警察は**軽乗用車**を運転していた**会社員の男性(51)**から話を聞くなど、事故の詳しい状況について調べています。