

「声掛」で事故防止


コマツ物流株式会社
安全物流部
地域物流

車両の移動 声掛で移動してもらいましょう

(ハザードマップも利用お願いします)

〈事故概要〉

2016年 12月 28日(水) AM7:45頃、レンタル車引取の為、リフト店舗に到着。
サービスカーA(被害車両)と、トラック後方との間隔が狭く、爪を上げてリフトを移動しなければ、サービスカーA(被害車両)に接触する恐れがあった。
フォークリフトを、トラックの荷台後方の積込可能な位置に爪を上げた状態で、何度か切替しながら移動した。
リフトの爪先が、サービスカーA(被害車両)のフロントガラスに、接触しそうになった為、ブレーキを掛けようとしたがブレーキペダルと、アクセルペダルを踏み間違えた事で、リフトが前進し、リフトの爪がサービスカーA(被害車両)のフロントガラスを破損させた



〈事故の原因〉

①積込時に於ける、作業スペースの確保不足

- ・ドライバーはサービスカーが駐車してあった為、作業スペースが狭いと感じたが、立会いの方に、サービスカーの移動をお願いせず積込を行った。
→右のミニのぼりを建販・リフト各店舗の協力を頂き、カウンターなどに掲示しています。
- ・当社が、リフト支店と積卸場所の取決めをせず、ハザードマップへの記載が無かった。
→積卸場所ハザードマップに追加



ドライバーの皆様
安全作業に協力します
いつでもお声かけ下さい

コマツ物流(株)