

# バックホー横転、落下

## 2-7 : 本体横転落下事故

HITACHI

発生日：2018年2月20日

勤続年数：11ヶ月

発生時間：9時00分

経験年数：3ヶ月

### 詳細



### 【発生状況】

本体を前進で積込後、トラック荷台を水平状態にして、旋回を行なった際、荷台のセンターからずれていたため、**切替し**を行なったところ**横滑り**を感じたのでBKを地面に着けて横滑りを押さえようとフロントを動かしたところ、本体が荷台から真横に横転・落下した。