

「かもしれない」で備える 交差点事故防止 北済協

- ・ 左折時に、横断歩道を渡る自転車に気付かず衝突
- ・ 青信号左折時に、同方向より直進の自転車と衝突
- ・ 信号待ちから発進する際、横断歩道手前を斜め横断する歩行者に気付かず踏過
- ・ 信号待ちで、停車中の前車へ追突
- ・ 青になり発進したが・・・前車は、まだ発進しておらず追突

交差点は、トラックで最も多い、人身事故
追突は、そのほとんどは交差点で発生

- 子供の飛び出しに注意！
- 子供の自転車に注意！

労災事故防止 ◆トラックの荷台から・・・「墜落・転落」、「挟まれ」防止◆

◆2時間ごとに、15分休憩で 守ろう！ 自分の命 他人の命◆

◆ 交差点・バック事故 止まらず ◆

- STOP！ 交差点事故 (前方不注意と車間距離)
- STOP！ バック事故 (特に、構内・駐車場・現場内)

車間距離を十分にとろう！ 追突を未然に防止しよう

- 積み下ろし作業中の、荷台からの墜落・転落に注意しましょう
- 鋼材、資材の積み下ろし作業中の、手・指・足のはさまれ事故に注意しましょう
- ハウス、トイレの積み下ろし作業時の、脚立・屋根からの転落に注意しましょう
- 敷き鉄板の積み下ろし作業時、ユニック作業に注意しましょう

構内も停止するまで、運転中

大地震が起きた北海道に向かう電源車が横転

◇2時間走行、15分休憩 守ろう！ 自分の命、他人の命◇

2018/9/8 11:33

7日午後11時40分ごろ、福島県の東北自動車道で、大地震が起きた北海道へ災害復旧作業に向かっていた電源車が横転した。助手席の会社員の男性(48)が左脚の骨折などの重傷、運転していた男性(28)にけがはなかった。電源車は道路左脇のガードロープに衝突後、左側を下にして横転した。フロントガラスが外れ運転席の屋根部分などが壊れて、路肩と走行車線にまたがって止まった。2人は札幌市の事業所に向かい、作業内容の指示を受ける予定だったという。

午後7時 右から道路横断中の86歳女性 はねられ死亡

◇右からの横断歩行者・自転車に注意しましょう◇

◇夜間、ヘッドライトは、『遠目(ハイビーム)』が基本・・・早期発見で事故防止◇

2018/9/7(金) 20:03

6日午後7時ごろ、富山県の市道で道路を歩いて横断していた近くに住む女性が(86歳)左から走ってきた乗用車にはねられ死亡が確認されました。現場には、横断歩道はありませんでした。また、乗用車を運転していた女性(42)と同乗していた息子(6)にけがはありませんでした。

信号交差点 右折車と直進のトレーラーと衝突

ライトバン男性死亡

◇交差点 直進時は・・・右折車が「来るかもしれない」・・・注意しましょう◇

2018年9月6日 05:00

4日午後1時35分ごろ、千葉県の信号のある県道交差点で右折してきたライトバンと直進の大型トレーラーが衝突した。ライトバンの30代ぐらいの男性が頭などを打ち、搬送された病院で死亡が確認された。トレーラーの30代ぐらいの男性にけがはなかった。

信号交差点 自転車で横断歩道を渡っていた男性がはねられ

意識不明の重体

2018/9/6(木) 12:27

6日午前6時半ごろ、愛知県の信号のある交差点で、自転車で横断歩道を渡っていた男性(10代後半)が乗用車にはねられ意識不明の重体です。警察は、乗用車を運転していた男性容疑者(54)を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕し事故の詳しい状況を調べています。

信号交差点 横断中の女性はねられ重傷

軽乗用車運転の男を現行犯逮捕

2018/9/7(金) 19:26

7日午前11時前、長野県の信号交差点で横断歩道を渡ろうとしていた女性(82)をはねけがをさせたとして、軽乗用車を運転していた無職の男性(61)が現行犯逮捕されました。