

# 大型トラックが、無理な追い越し

対向車線にはみ出し、乗用車と正面衝突 相手の男性死亡

◇無理な追い越し・無理な車線変更は事故に直結！ 危険な追い越し 生命の危険！◇

2018/10/19(金) 7:00

18日午後11時45分ごろ、岐阜県の国道で、前の車を追い越そうと対向車線にはみ出した大型トラックが正面から来た乗用車と正面衝突しました。乗用車に乗っていた男性は事故で潰れた車の中にはさまれ、およそ3時間後に車の外に運び出されましたが、その場で死亡が確認されました。警察は、大型トラックを運転していた会社員の男性容疑者(49)を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。

## 敷地内 バックホーとダンプの荷台部分に、挟まれ死亡

◇敷地内 作業中は周囲の安全確認と逃げ場の確保◇

2018年10月19日 08時40分

18日午前9時10分ごろ、福島県の建設機械販売会社の敷地内で、除染土の搬出作業をしていた別会社の社員の男性(44)が、他の作業員が運転のバックホーと駐車してあったダンプの荷台部分の間に挟まれ、胸を圧迫され死亡した。警察が労災事故として原因を調べている。

## 午前7時 交差点 通学中高校生、トラックにはねられ死亡

◇登校、下校の時間帯は、特に注意しましょう◇

2018/10/19(金) 16:14

19日午前7時ごろ、群馬県の交差点で、通学途中の高校生(15)がトラックにはねられ死亡しました。この事故で警察は、トラックを運転していたアルバイトの男(53)を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕しました。

## 住宅街の信号のない交差点 右折の車にはねられ

92歳女性が、軽自動車にはねられ死亡

運転していた68歳女性 「右折したら背中が見えた」

◇住宅街の交差点 油断は禁物◇

2018/10/18(木) 19:22

17日午前11時過ぎ、和歌山県で市道を歩いていた女性(92)が、交差点を右折してきた軽乗用車に後ろからはねられ、死亡しました。現場は、住宅街の一角にある市道で信号機などはありませんでした。軽乗用車を運転していた女性(68)は、「右折したら背中が見えた。ブレーキが間に合わなかった」と話している。

## 午後5時 苫小牧 押しボタン式信号機のある交差点

横断中はねられ女性死亡 運転の男逮捕

◇薄暮時間帯・夜間、ヘッドライトは、『遠目(ハイ・ビーム)』が基本…早期発見で事故防止◇

2018/10/18 22:04

18日午後5時25分ごろ、苫小牧市青雲町2の道道交差点で、横断歩道を渡っていた女性(80)がワゴン車にはねられ死亡した。苫小牧署は自動車運転処罰法違反(過失致傷)の疑いで、ワゴン車を運転していた作業員の男性容疑者(49)を現行犯逮捕した。現場は片側2車線で押しボタン式信号機のある交差点。

## 運転手 「マイクが落ち、拾おうとして…」

路線バスが電柱に衝突 電柱折れるもケガ人なし

◇わき見は厳禁、100%運転に集中しましょう◇

2018/10/19(金) 13:18

19日午前9時45分ごろ、岐阜県で路線バスが電柱に衝突、運転手は「マイクが落ちたので拾おうとした」と話しています。この事故で電柱が折れましたが乗客や運転手にけがはありませんでした。事故の原因について運転手の男性は「アナウンス用のマイクが落ちたので拾おうとした」と話しているということです。