

凍結路面を想定した運転

～ 冬道は、焦らず、急がず、出し過ぎず～
冬の交通安全運動 11月11日～11月20日

- 穏やかな発進・二段階減速（早目の減速）を体にクセづけておきましょう
- 乾燥路面でも、『今、路面が凍結していたら…』と考え、車間距離を確保しましょう
- ブレーキとハンドルを同時に操作せず、しっかり減速した後に、ハンドル操作をしましょう

夕暮れ・夜間 歩行者、自転車の事故防止

～ 点灯せ！ 生死を分ける ハイビーム～

- スピードダウンと安全確認を徹底しましょう
- 早めのライト点灯とハイビームの活用を励行しましょう
- 横断歩道以外の場所でも、歩行者が横断することを意識しましょう

「かもしれない」で備える 交差点事故防止

「自転車」と「歩行者」を見かけたら…「かもしれない」運転を

◆ 交差点・バック事故 止まらず ◆

- STOP！ 交差点事故（前方不注意と車間距離）
- STOP！ バック事故（特に、構内・駐車場・現場内）

要注意 危険がひそむ 交差点

◇ 交差点 右左折時は、確認を徹底しましょう◇

◇ 歩行者・自転車への注意を、徹底しましょう◇

◇ 追突事故・バック事故を、根絶させましょう◇

車間距離を十分に！ 追突を未然に防止

構内も停止するまで、運転中

雨 信号のない横断歩道 女性がはねられ重体

◇ わき見は厳禁、100%運転に集中しましょう◇
◇ デイ・ライトで知らせよう…自分の車の存在 事故防止◇

2018/11/13(火) 1:03

12日午後3時半ごろ、鹿児島県で横断歩道を渡っていた女性（80）が、男性（74）運転の軽乗用車にはねられ意識不明の重体。横断歩道はありますが、信号機はなく、事故当時は雨が降っていたということです。軽乗用車の男性は、「ぶつかる直前に横断者に気づき、ブレーキを踏んだが間に合わなかった」と話している。

直前まで「雨」 ごみ収集車 「スリップして…」 衝突

◇ 雨降りは…スピードを落として走行しましょう◇

2018/11/12(月) 18:43

12日午前10時ごろ、長崎県の坂道で、坂道を下っていたごみ収集車が道路中央のクスノキに衝突しました。運転していた40代の男性が軽傷だということです。クスノキは地元住民の間でご神木として知られていました。現場付近では事故の直前まで雨が降っていて、運転していた男性は「スリップして衝突した」と話しているという

交差点 バスと衝突 横断中の自転車男性重傷

◇ 信号のない交差点 相手は止まらないかもしれません…徐行しましょう◇

2018.11.12 19:42

12日午前9時45分ごろ、熊本県の市道交差点で自転車に乗って横断していた男性（83）が路線バスにはねられ、頭などを強く打ち重傷です。バスに乗っていた乗員乗客合わせて8人にケガはありませんでした。警察はバスを運転していた男性に話を聞くなどして事故の詳しい原因を調べています。

午後6時 自転車を押して横断中の男性、はねられ死亡

◇ 薄暮時間帯・夜間、ヘッドライトは、『遠目(ハイ・ビーム)』が基本…早期発見で事故防止◇

2018/11/12(月) 12:45

11日午後6時ごろ、宮崎県で、男性（78）が自転車を押して道路を横断中、走ってきた乗用車にはねられました。男性は頭などを強く打ち死亡しました。現場には、横断歩道はなかった。

トラックが追突 軽乗用車横転 70代の男女2人ケガ

◇ わき見は厳禁、100%運転に集中しましょう◇

◇ 2時間走行、15分休憩 守ろう！ 自分の命、他人の命◇

2018/11/10(土) 12:16

10日午前9時前、愛知県の東名高速で、軽乗用車にトラックが追突し、はすみで軽乗用車が横転しました。軽乗用車の助手席に乗っていた女性（70）が後頭部を打ちケガ、トラックの男性（73）も右足を打撲する軽傷。