

薄暮時、夜間事故の防止

～ 点灯せ！ 生死を分ける ハイビーム ～

- 早めのライト点灯で…自車を目立たせましょう
- 夜間走行時は、ハイビームが基本（ライトをこまめに切り替えましょう）
- 歩行者に注意しましょう（右からの横断歩行者は、発見が遅れるので注意しましょう）

雨 トラックがスリップ

トラックが歩道に突っ込む 男女がはねられ大けが

◇雨降りは…スピードを落として走行しましょう◇

2018/11/10(土) 1:47

9日午前10時ごろ、大阪府の交差点でトラックが歩道に突っ込み、男女2人がはねられて大けがをしました。現場は、交通量と人通りの多い交差点で、目撃した人によるとトラックが回転しながら歩道に突っ込んできたということです。警察はトラックを運転していた30代の女性を過失運転致傷の現行犯で逮捕しました。女性は、「ブレーキをかけたらずり滑った」と話しています。

雨の影響か タンクローリー横転

他にも3件横転事故相次ぐ

◇雨降りは…スピードを落として走行しましょう◇

2018/11/9(金) 19:09

9日午前10時ごろ、兵庫県でタンクローリーが横転し、運転手の男性（42）が救急搬送されましたが軽傷です。この事故で、約3時間半にわたり通行止めとなりました。この区間では9日午前中に、乗用車や軽乗用車が同様に単独で横転する事故があわせて3件相つぎました。事故当時周辺は強い雨が降っていたということです。

信号交差点 右折のダンプにはねられ

横断歩道の女性死亡

「対向車線に気を取られ、歩行者に気付かなかった」

◇交差点の右折は…十分に余裕を持って、直進車・歩行者に注意し、行いましょう◇

2018年11月09日 14時39分

9日午前10時40分ごろ、新潟県の信号交差点で、乳母車を押しながら横断歩道を歩いていた女性（90）が、右折してきたダンプにはねられ死亡しました。警察は、ダンプを運転していた会社員の男性容疑者（50）を過失運転傷害の疑いで、その場で逮捕しました。容疑者は「対向車線に気を取られ、歩行者に気付かなかった」と供述しているということです。

「運転禁止表示」せず、清掃作業させる

死亡事故で書類送検

タンク内にいた男性は、回転翼に巻き込まれて首の骨などを折り、死亡

2018/11/09 19:54

労働基準監督署は9日、労働安全衛生法違反（運転禁止措置不履行）の疑いで、東京都の建設会社と同社取締役の男性（45）、同社の現場リーダーの男性（41）を地検支部に書類送検した。書類送検容疑は、6月に工事現場で、セメントを混ぜるタンクの起動装置に錠を掛けず、運転禁止の表示板も取り付けないまま、男性作業員（59）にタンク内の清掃作業をさせた、としている。別の作業員が装置を起動させたため、タンク内にいた男性は回転翼に巻き込まれて首の骨などを折り、死亡した。