

## 凍結路面を想定した運転

～ 冬道は、焦らず、急がず、出し過ぎず ～

- 穏やかな発進・二段階減速（早目の減速）を体にクセづけておきましょう
- 乾燥路面でも、『今、路面が凍結していたら・・・』と考え、車間距離を確保しましょう
- ブレーキとハンドルを同時に操作せず、しっかり減速した後に、ハンドル操作をしましょう

## 洗車を終え、バックで駐車しよう

自動車販売店で客はねられ死亡 バックで駐車 of 店員、気づかず

◇バック時は、一度の確認だけでなく、もう一度確認しましょう◇

◇バックは・・・『カメが歩くスピードの気持ちで！』◇

2018/12/1(土) 23:03

11月30日午後2時20分ごろ、京都府の自動車販売店の駐車場で、お客の自営業の男性（82）が同店員の男性（38）の車にはねられ、頭を強く打って死亡した。警察によると、店員の男性は別の客の洗車を終え、バックで駐車しようとしていた。お客の男性に気づけなかったと話しているという。

## 石狩 シャーベットの信号交差点

路線バスと乗用車が衝突 バス側の信号は、「青」だった

◇交差点手前、滑って交差点内で衝突！ 注意しましょう◇

2018/12/2(日) 12:03

2日午前8時ごろ、石狩市花川南5条2丁目の市道交差点で路線バスが交差点を直進していたところ、右から来た乗用車と衝突しました。バスの運転手の男性がけがをしました。警察によりますと、事故当時、路面はシャーベット状態で、バス側の信号が青だったということです。

## 車線変更・・・しようとした、トレーラー

中央分離帯を突き破って反対車線に飛び出し、横転 5台絡む事故

◇無理な追い越し・無理な車線変更は事故に直結！ 危険な追い越し 生命の危険！◇

2018/12/1(土) 15:55

1日午前7時すぎ、東京都で、車線変更しようとしたトレーラーが中央分離帯を突き破って反対車線に飛び出し、横転し、反対車線を走行していた乗用車がトレーラーに突っ込むなど、合わせて5台が絡む事故になりました。この事故で、トレーラーの運転手と乗用車の運転手が軽いけがをしました。

## 駐車場 歩行者と衝突、女性重体

◇駐車場内は、歩行者・周囲の安全に十分注意しましょう◇

2018/12/01 18:17

1日午後3時15分ごろ、栃木県の駐車場で、パート従業員女性（61）の軽乗用車が、歩行中の60代女性に衝突。歩行中の女性は意識不明の重体。