

足元は、凍って危険です
「飛び降りる」ことは、厳禁
荷台、運転席から降りる時は、「足元」の確認

道内各地にブラックアイスバーン出現！ 峠で、橋で、カーブで、スリップ事故多発！

夕暮れ・夜間 歩行者、自転車の事故防止

- スピードダウンと安全確認を徹底しましょう。
- 早めのライト点灯とハイビームの活用を励行しましょう。
- 横断歩道以外の場所でも、歩行者が横断することを意識しましょう。

「歩行者」・「自転車」を見かけたら・・・「かもしれない」運転を

「かもしれない」で備える 交差点事故防止

◆労災事故防止 トラックの荷台から・・・「墜落・転落」、「挟まれ」防止◆

◆2時間ごとに、15分休憩で 守ろう！ 自分の命 他人の命◆

◆ 交差点・バック事故 止まらず ◆

- STOP！ 交差点事故 (前方不注意と車間距離)
- STOP！ バック事故 (特に、構内・駐車場・現場内)

要注意 危険がひそむ 交差点

車間距離を十分にとろう！ 追突を未然に防止しよう

- 積み下ろし作業中の、荷台からの墜落・転落に注意しましょう
- 鋼材、資材の積み下ろし作業中の、手・指・足のはさまれ事故に注意しましょう
- ハウス、トイレの積み下ろし作業時の、脚立・屋根からの転落に注意しましょう
- 敷き鉄板の積み下ろし作業時、ユニック作業に注意しましょう

構内も停止するまで、運転中

はしごで下りようと・・・3.5メートル転落、重体

北見 雪下ろし中 ヘルメットをかぶっていなかった

◇ハウス・トイレの積み下ろし作業、解体組み立て作業時は、転落に注意しましょう◇

2019年02月11日 16時13分

11日午前9時15分ごろ、北見市の住宅で屋根の雪下ろしをしていた男性(58)がはしごで下りようとした際に誤って3.5メートル転落し、意識不明の重体となっています。警察によりますと、青山さんは別の社員と2人で朝から作業をしていて、作業中は命綱をつけていたということです。ただ、通報を受けて駆けつけた警察官が確認した際は、ヘルメットをかぶっていなかったということで、警察が事故の原因を詳しく調べています。

凍結でスリップ タクシー衝突し女性死亡

タクシーがセンターラインをはみ出し

◇アイスバーン スピードダウンと車間距離◇

◇デイ・ライトで知らせよう・・・自分の車の存在 事故防止◇

2019/2/11(月) 12:37

10日午後4時半すぎ、山形県で凍結路面でスリップしたタクシーが軽乗用車と衝突し、軽乗用車の女性(67)が死亡した。タクシーがセンターラインをはみ出し、前から来た軽乗用車と衝突した。

大型トラック横転 運転男性死亡

◇2時間走行、15分休憩 守ろう！ 自分の命、他人の命◇

2019/2/12(火) 6:14

11日午後10時すぎ、愛知県の東名高速道路で、大型トラックが横転する事故があり、運転手の男性が死亡した。トラックは、車体の右側を下にして追い越し車線に横倒しになっていて、走行車線側のガードレールとの間にぶつかった跡があることから反動で横転したとみられている。ドライブレコーダーを解析して調べている

信号無視で交差点進入 飲酒運転

乗用車が軽乗用車に衝突

2019/2/12(火) 6:25

11日午後11時過ぎ、東京都でパトカーに追跡されていた乗用車が信号無視して交差点に進入し、軽乗用車に衝突する事故があり、乗用車を運転していたアルバイトの男(58)が逮捕されました。