

◇車が動いているときは、いかなる場合も 常に、100%運転に集中しましょう◇

◇交差点手前、滑って交差点内で衝突！ 注意しましょう◇

足元は、凍って危険です 「飛び降りる」ことは、厳禁
荷台、運転席から降りる時は、「足元」の確認

道内各地にブラックアイスバーン出現！ 峠で、橋で、カーブで、スリップ事故多発！

夕暮れ・夜間 歩行者、自転車の事故防止

- スピードダウンと安全確認を徹底しましょう
- 早めのライト点灯とハイビームの活用を励行しましょう
- 横断歩道以外の場所でも、歩行者が横断することを意識しましょう

「歩行者」・「自転車」を見かけたら…「かもしれない」運転を
「かもしれない」で備える 交差点事故防止

◆労災事故防止 トラックの荷台から…「墜落・転落」、「挟まれ」防止◆

◆2時間ごとに、15分休憩で 守ろう！ 自分の命 他人の命◆

◆ 交差点・バック事故 止まらず ◆

- STOP！ 交差点事故 (前方不注意と車間距離)
- STOP！ バック事故 (特に、構内・駐車場・現場内)

要注意 危険がひそむ 交差点

◇交差点 右左折時は、確認を徹底しましょう◇

◇歩行者・自転車への注意を、徹底しましょう◇

◇追突事故・バック事故を、根絶させましょう◇

◇車間距離を十分に！ 追突を未然に防止◇

構内も停止するまで、運転中

信号交差点 左折の大型トラックにはねられ

横断中の女性転倒、さらに後続の大型トラックにはねられ死亡

現場の信号はどうちらも…「青」

◇交差点 左折時は、左後方からの横断歩行者、自転車に注意しましょう◇

2019/2/21(木) 7:47

20日午後7時45分ごろ、鹿児島県の交差点で道路を横断していた女性（70）が、左折してきた大型トラックにはねられ、道路上に倒れたところ、さらに後続の大型トラックにひかれて死亡しました。現場の信号はどうちら側も青で警察で最初に女性をはねたのトラック運転手（56）の男性と後を走っていたトラック運転手（66）の男性から当時の状況を聞くなどし、事故の原因を調べています。

能越自動車道 対面通行

Uターンしようと…反対車線に出た (Uターン禁止)

対向車と衝突、3台絡む事故、1人死亡

2019年02月20日 21時19分

19日午後7時半ごろ、石川県の自動車専用道路で、乗用車やライトバン合わせて3台が関係する事故がありました。男性（67）が死亡しました。能越自動車道の対面通行区間で、乗用車がUターンするため反対車線に出たところ、対向してきた別の乗用車と衝突しました。このはずみで、Uターンしようとした乗用車は、後ろに停止していたライトバンに衝突したということです。この事故で、Uターンしようとした乗用車に乗っていた男性（67）が全身を強く打って死亡しました。現場は、片側1車線の対面通行の区間。

反対車線のガードパイプに衝突、男性死亡

2019/02/21 8:12

20日午後7時10分ごろ、栃木県の国道で、男性の軽乗用車が中央分離帯を越えて反対車線のガードパイプに衝突した。男性は間もなく死亡した。

大型トレーラー横転 通行止め

2019/2/20(水) 13:07

20日午前5時頃、宮城県の県道で、大型トレーラーが横転する事故がありました。運転していた50代の男性にけがはありませんでした。事故処理のため現場周辺の道路は午前10時半から通行止めが続いています。