

雪解けとともに増える死亡事故
スピードダウンを

舗装が出てきた！ スピードは出ていないか

車が動いているときは、いかなる場合も 常に、100%運転に集中しましょう
交差点手前、滑って交差点内で衝突！ 注意しましょう

釧路 バックホー池に転落 男性不明

◇重機、農機具の積み下ろし作業時◇
◇地面の水平を確認し、登坂板から外さないように注意しましょう◇

2019年03月03日 18時24分

3日午前11時すぎ、釧路町の牧場跡地で建物を解体していた小型のバックホーがおよそ20メートル離れた池に転落して横倒しになり、運転席が深さ2メートルほどの池につかった状態になりました。警察によりますと、およそ5時間かかってバックホーを引き上げた時には運転席のドアは開いていて、運転していた50代の男性作業員は見当たらなかったということです。

バックホーを積んだトラック横転

◇スピードダウンと荷締めの確認◇

2019/3/3(日) 12:29

3日午前7時半すぎ、千葉県の京葉道路で、「トラックが横転した」と近くにいた人から110番通報がありました。警察などが駆けつけたところ、バックホーを載せたトラックが横転していて、ドライバーの男性(30代)が病院に運ばれましたが、軽傷です。警察によりますと、ドライバーの男性は「ハンドル操作を誤った」と話しているということです。

午後6時 トラックと衝突、自転車の男性重体

◇薄暮時間帯・夜間、ヘッドライトは、『遠目(ハイ・ビーム)』が基本…早期発見で事故防止◇

2019/3/2 20:56

2日午後6時半ごろ、栃木県の路上で、男性の自転車と、建築業男性(70)のトラックが衝突。自転車の男性が頭部から出血し意識不明の重体。

午後4時 信号のない交差点 出合い頭に衝突 女性重体

◇見落とすな！ 『一時停止の標識』◇
◇確実な『一時停止』と、左右の安全確認◇

2019/3/3(日) 18:03

3日午後4時頃、宮城県の信号のない市道交差点で乗用車と軽自動車が出合い頭に衝突しました。この事故で車に乗っていた50代から60代とみられる女性が意識不明の重体となっているほか、50代から60代とみられる男性2人もけがをして病院に運ばれたということです。

午後5時 信号のない交差点 右から横断の歩行者

軽乗用車にはねられ72歳女性死亡、58歳の女を現行犯逮捕
「前をよく見ていなかった」
◇右からの横断歩行者・自転車に注意しましょう◇

2019/3/3(日) 18:51

2日午後5時半頃、山形県の信号のない国道交差点で、右から道路を歩いて横断していた女性(72)が左から走ってきた軽乗用車にはねられ死亡した。警察は、軽乗用車を運転していた会社員の女性容疑者(58)を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕した。警察は容疑者が前をよく見ていなかったとみて、容疑者を過失運転致死に切り替え調べている。