

路面凍結 スピードダウンと車間距離

交差点手前、滑って交差点内で衝突！ 注意しましょう

目がかゆいは眠気のサイン 運転時の休憩は2時間ごとに

わき見は厳禁、100%運転に集中しましょう

古平 ユニックで鉄板の積み込み作業中 ユニックから鉄板落下

荷台の上で誘導していた男性、荷台から転落、死亡

◇ユニックで積み下ろし作業時、ワイヤー、フックの点検と周囲の安全確認◇

◇「吊り下」には、絶対に入らないこと◇

2019/02/28 01:05

27日午前11時20分ごろ、後志管内古平町新地町の路上で、道路脇に置いていた鉄板をユニックでトラックに積み作業をしていた会社員の男性(25)が、ユニックから鉄板が落下した際にトラックの荷台から転落して頭を強く打ち、約12時間後に搬送先の病院で死亡した。余市署などによると、落下した鉄板の重さは約1.6t。男性はトラックの荷台の上で鉄板を置く場所の誘導をしていた。

当別 国道275 大型トレーラーはみ出し 高所作業車と正面衝突 3人重軽傷

◇2時間走行、15分休憩 守ろう！ 自分の命、他人の命◇

◇車が動いているときは、いかなる場合も 常に、100%運転に集中しましょう◇

2019年02月27日 15時01分

27日午前7時半ごろ、当別町中小屋の国道275号線で、月形町方面に向かっていた高所作業車と、対向車線から来た大型トレーラーが正面衝突しました。この事故で、高所作業車を運転していた男性(35)が足首の骨を折る大けがをしたほか、助手席の男性(39)と、大型トレーラーを運転していた男性(57)が頭や足に軽いけがをしました。警察は、大型トレーラーが何らかの原因でセンターラインをはみ出した可能性があるため、事故の状況を詳しく調べています。

”死角”が招いた・・・死亡事故

「歩道橋」の階段の陰から飛び出した自転車と衝突し・・・車道にはみ出し

大型トラックにひかれ、死亡

2019/2/27(水) 19:23

「自転車に乗っていた女性は歩道橋の階段の陰で視野が取れず陰から飛び出してきた自転車に気づかず衝突しました」

衝突のはずみで会社員の女性(当時50)が車道へはみ出して、大型トラックにひかれ死亡しました。