

敷き鉄板の積み下ろし作業時 ユニック作業に注意しましょう

「吊り下」には、絶対、絶対…入らないこと
ワイヤー、フック、シャックルの安全点検

清里 ユニック車、1人で鉄板の撤去作業 鉄板の下敷きで男性死亡

◇敷き鉄板の積み下ろし作業時、ユニック作業に注意しましょう◇

2019/05/10 21:46

10日午前9時ごろ、オホーツク管内清里町羽衣町の町道で、会社員の男性(58)が鉄板の下敷きになっているのを、近くの事務所にいた女性を見つけ、119番した。男性は搬送先の病院で死亡が確認された。斜里署などによると、鉄板は現場近くで行われていた倉庫解体作業の重機が道路を傷つけないために敷かれており、縦1.5メートル、横3メートル、重さ約800kg。男性はユニック車を使って1人で鉄板の撤去作業をしていた。

クレーン車で吊り上げた鋼材が落下 男性従業員が下敷きで死亡

◇「吊り下」には、絶対、絶対…入らないこと◇
◇ワイヤー、フック、シャックルの安全点検◇

2019/5/10(金) 19:33

10日午後1時半すぎ、宮城県の自動車部品の工場で、クレーン車で吊り上げた鋼材が落下し、男性従業員(40)が鋼材の下敷きとなって死亡しました。警察は他の従業員から話を聞き、当時の詳しい状況を調べています

帯広 夜7時 左折車にはねられ、 散歩中の89歳の女性、頭の骨が陥没し、意識不明の重体

◇交差点 左折時は、左後方からの横断歩行者、自転車に注意しましょう◇

2019/5/10(金) 23:51

10日午後7時すぎ、帯広市柏林台西3丁目で散歩中だった女性(89)が、左折してきた乗用車にはねられ頭の骨が陥没し意識不明の重体です。警察は乗用車を運転していた男性容疑者(22)を現行犯逮捕しました。

岩見沢 ダンプが荷台を上げたまま走行 踏切で信号機用の電線切断 2本運休

◇ユニックを上げたままの走行に注意しましょう◇

2019年05月10日 12時01分

10日午前7時前、岩見沢市のJRの踏切で、ダンプが荷台を上げたまま通過し、信号機用の電線が切断されたため、室蘭線はおよそ4時間にわたって運転を見合わせました。JR北海道によりますと、苫小牧と岩見沢を結ぶ普通列車2本が運休となり、乗客250人に影響が出たということです。