

事故速報 2019-2号

令和元年5月17日
北洋協 安全推進企画部

鉄板の下敷き、男性死亡 !!



※ 今回の事故と写真の内容は一切関係ありません。

事故概況

10日 AM8時55分ごろ、オホーツク管内で、Aさん(58)が鉄板の下敷きになっているのを女性が見つけ119番した。Aさんは搬送先の病院で死亡が確認された。

警察などによると、鉄板は現場近くで道路を傷つけないために敷かれており、Aさんはクレーン付きのトラックを使って撤去作業をしていた。

事故原因

事故状況などの詳細は現在調査中ですが、報告によりまず鉄板を吊って動かしているときにフックから外れ落下し、その鉄板の下敷きになったようです。

運転中に限らず、車外での作業中であっても、ちょっとした心の隙間でヒューマンエラーが起こり、重大な事故へとつながってしまいます。

車両の整備や作業時につきましても日頃から安全指導を徹底されていると思いますが、今一度、各社ドライバーの皆さんへ安全作業の周知徹底していただき事故防止を宜しくお願い致します。