

# 右折しようとした**収集車**

## 曲がり切れず**横転**

### 作業員2名、**重軽傷**

#### **焼却施設**に入ろうとした際に、**曲がり切れず横転**

2019/6/25(火) 19:53

長野市のごみ**焼却施設の入口**で**収集車**が**横転**し、乗っていた**作業員の男性2人が重軽傷**を負いました。

25日**正午**ごろ、環境エネルギーセンターの入り口で、**右折**しようとした**ごみ収集車**が**横転**しました。

この事故で、収集車に乗っていた作業員の男性2人が病院に運ばれ、運転をしていた会社員の男性（24）が**腕の骨を折る大けが**をしたほか、もう一人が軽いけがをしました。

横転したのは市の委託業者の車で、**収集した家庭ごみをセンターに搬入**する予定でした。

現場には**ブレーキ痕**が残っていて、警察では焼却施設に入ろうとした際に**曲がり切れず横転**したとみて、原因を調べています。