

見落とすな！

『一時停止の標識』

確実な『一時停止』と、左右の安全確認

当別町川下 信号のない交差点

「一時停止」の標識

出合い頭に衝突

軽トラックの60代男性死亡 乗用車の40代女性軽傷

通勤時間帯の裏道として車通りが多くなる場所

- ◇見落とすな！ 『一時停止の標識』◇
- ◇ 確実な『一時停止』と、左右の安全確認◇

2019/7/2(火) 12:10

2日午前8時前、当別町川下の交差点で軽トラックが左からきたワンボックスカーと出合い頭に衝突しました。軽トラックを運転していた60代の男性が死亡しました。乗用車を運転していた40代女性は軽傷です。現場は片側1車線の見通しのよい交差点で、乗用車側に一時停止の標識がありました。警察によりますと、現場は通勤時間帯の裏道として車通りが多くなるということで、詳しい事故の原因を調べています。

コンビニの駐車場 バックした車にひかれ

90代女性が死亡

- ◇バック時は、一度の確認だけでなく、もう一度確認しましょう◇
- ◇バックは・・・『カメが歩くスピードの気持ちで！』◇

2019/7/2(火) 12:06

2日午前8時過ぎ、札幌市北区新川のコンビニエンスストアの駐車場で、90代の女性がバックしてきた乗用車にひかれ、死亡しました。

ユニック車のブームが道路標識にあたる

標識柱を押し倒し、横転

- ◇ユニック作業時、アウトリガーの張り出し、吊り荷の確認、周囲の安全確認◇

2019/7/2(火) 21:06

2日午後5時ごろ、兵庫県の市道で、走行していたユニック車のブームが道路標識に当たり、標識を押し倒してユニック車は横転した。けが人はいなかった。