

# 駐車・停車時は 『サイドブレーキ』の確認と 『輪留め』の設置

## 坂道 クレーン車を離れた…バックし始めた

運転手いないクレーン車がバック

ガードレール、電柱に衝突、電柱折れ…180世帯が停電

◇駐車・停車時は、『サイドブレーキ』の確認と、『輪留め』の設置◇

2019/7/8(月) 13:45

8日午前9時40分頃、大阪府で路上に駐車中のクレーン車が突然動き出し、ガードレールや電柱に衝突した。はずみで電柱1本が折れ、周辺約180世帯が一時停電した。警察によると、現場は坂道で、運転していた男性がクレーン車を離れたところ、バックし始めたという。

## 深夜3時 自転車の男性、後ろからはねられ死亡

容疑者の男性、「気付かず追突した…」

◇夜間…ヘッドライトは遠目が基本、早期発見！ 事故防止◇

2019/7/8(月) 11:30

8日午前3時前、愛知県の国道で、自転車に乗っていた30代位の男性が後ろから来た乗用車にはねられ死亡しました春日井市の会社員の男性容疑者（25）を現行犯逮捕しました。容疑者は「気付かず追突した」と容疑を認めているということです。

## 朝6時 酒気帯びで運転 交差点で追突

対向車線で停車中のトラックにも衝突 容疑の会社員逮捕

◇「残酒」…「昨日の酒」が残っているかもしれない◇

2019/7/8(月) 13:50

警察は7日、道交法違反（酒気帯び運転）の疑いで、会社員（27）を現行犯逮捕した。逮捕容疑は、同日午前6時ごろ、兵庫県で酒を飲んだ状態で乗用車を運転したとしている。同容疑者は交差点で男性会社員（55）の乗用車と追突後、対向車線に停止中のトラックとも衝突。男性が腰に軽傷を負い、署は自動車運転処罰法違反（過失傷害）の疑いでも調べる。現場は信号機のある交差点で、同容疑者が直進しようとしたところ、左側から男性が走行してきた。