

駐車・停車時は 『サイドブレーキ』の確認と 『輪留め』の設置

坂道に停めた 収集車が動きだし 作業員、下敷き、死亡

2019/7/9(火) 5:56

8日午前10時40分ごろ、石川県の坂道になっている市道上に駐車していたごみ収集車が何らかの原因で動き出し、草木を回収する作業にあたっていた会社員の男性（19）が下敷きになり、胸を強く挟まれたことによる窒息で、およそ1時間後に死亡しました。

男性は、市から委託されたのり面の草木の清掃作業を同僚4人でしていたということです。

ごみ収集車のエンジンはかかった状態になっていたということで、警察では、車のギアやサイドブレーキの状態など、事故が起きた原因を調べています。