

堤防道路

を走行するときは

スピードを落とし、**慎重**に運転しましょう

タンクローリーが堤防道路から転落、横転

軽油の一部漏れ出す…45歳運転手ケガ

◇堤防道路を走行するときは、**スピード**を落とし、**慎重**に運転しましょう◇

2019/7/15(月) 11:35

15日午前6時半ごろ、三重県の緩やかな左カーブの堤防道路から走行中のタンクローリーが道路脇に転落、横転しました。運転していた男性(45)がケガをして病院へ運ばれました。横転したはずみで軽油の一部が漏れ出し、消防が回収を進めています。

信号交差点 車2台が衝突する事故 4人負傷

◇見落とすな! 『赤信号』◇

◇『黄色信号』は…止まれ!◇

2019/7/15(月) 11:54

15日午前6時すぎ、大阪府の交差点でワンボックスカーと軽乗用車が衝突する事故があり、車に乗っていた4人が軽いけがをしました。警察は当時の信号の状況など事故の原因を調べています。

大型トレーラーが本線に合流、トラックと衝突

はずみで、中央分離帯を突き破り、対向車と衝突

◇本線に合流する時は、十分に余裕を持って、行いましょう…**焦らない**こと◇

2019/7/12(金) 15:18

12日午前9時すぎ、千葉県的高速道路で大型トレーラーが中央分離帯を突き破って対向車線にはみ出し、乗用車と衝突する事故がありました。この事故で、乗用車を運転していた男性が足に軽いけがをしました。警察によりますと、大型トレーラーがパーキングエリアから本線に合流しようとした際に本線を走っていた別のトラックと衝突し、そのはずみで対向車線にはみ出したということです。

昼1時 ひき逃げ 防犯カメラ映像で、女を逮捕

◇「昼食後」の…「ぼーっと運転」、「居眠り運転」 要注意◇

2019/7/12(金) 15:09

11日午後1時ごろ、熊本県で高齢の男性をひき逃げした疑いで女(54)が逮捕されました。男性は全身を強く打ち重傷です。事故現場付近に設置されていた防犯カメラの映像などから容疑者の関与が浮上した。