

見直そう 「慣れ」の作業  
～ 作業中の重大事故が連続発生 ～  
積み込みや付帯作業にも注意が必要

- 荷崩れ、作業者が巻き込まれ死亡
- ユニック車で積込作業中、吊り荷が落下、ドライバーが下敷き、死亡
- 仮眠中にサイドブレーキが外れ車が動きだし、前車に追突した

絶対に、気を抜かないこと

- 他に注意が向いていると、見えていないはずの…目の前の歩行者を簡単に見落としてしまう
- だから…確認・最徐行・一旦停止など、絶対に気を抜かない

スマホ等ながら運転 罰則3倍に

- 交通に危険を及ぼした場合⇒ 6点 (即免許停止)
- 保持・使用等⇒ 3点・反則金 大型25,000円

交差点とその付近は、重大な事故が発生しやすい場所です

- 右左折時には、すぐ止まれるスピードで通過するようにしましょう
- 特に、夜間は、横断中の歩行者を見落としやすくなります
- 「歩行者がいるかもしれない」と考えて、確実な安全確認をしましょう

- 子供の飛び出しに要注意！
- 子供の自転車に要注意！
- スピードを落として、しっかり安全確認！

「ひやり」は、事故の「予兆！」  
「安全確認」で、危険な「まさか…」を根絶！

◆労災事故防止 トラックの荷台から…「墜落・転落」、「挟まれ」防止◆

敷き鉄板の積み下ろし作業時  
ユニック作業に注意しましょう

- 「吊り下」には、絶対、絶対……入らないこと
- ワイヤー、フック、シャックルの安全点検
- 手・足の挟まれ事故にも注意

- 積み下ろし作業中の、荷台からの墜落・転落に注意しましょう
- 鋼材、資材の積み下ろし作業中の、手・指・足のはさまれ事故に注意しましょう
- ハウス、トイレの積み下ろし作業時の、脚立・屋根からの転落に注意しましょう
- 敷き鉄板の積み下ろし作業時、ユニック作業に注意しましょう

構内も停止するまで、運転中

夕方4時 交差点 左折トラックに巻き込まれ

自転車の女子高校生死亡

◇交差点 左折時は、左後方からの横断歩行者、自転車に注意しましょう◇

2019/8/31(土) 7:46

30日午後4時半ごろ、埼玉県の交差点で左折したトラックに自転車が巻き込まれ、女子高校生(15)が死亡しました。警察はトラックを運転していた男性容疑者(32)を現行犯逮捕しました。容疑者が十分に確認せずに交差点を左折したことが事故の原因とみて、調べを進める方針です。

交差点 自転車を押して横断中、はねられ、骨折のケガ

はねた軽乗用車、そのまま逃走 容疑の男逮捕

目撃情報や現場に落ちていた車の部品から特定

◇デイ・ライトで知らせよう…自分の車の存在 事故防止◇  
◇脇見、ぼんやり運転防止 交通事故原因で約7割を占める◇

2019/8/31(土) 6:16

28日午前10時35分ごろ、埼玉県の市道交差点で、自転車を押して道路を横断していた女性(82)が軽乗用車にはられ、女性に右手首骨折などのけがを負わせ、そのまま逃走した疑いで、無職の男(73)が逮捕されました。警察によると、目撃情報や現場に落ちていた車の部品などから特定した。

ユニック車 電線に引っ掛かり横転

9mの信号機が折れる

普段通らない道だったため、クレーンと電線との距離感を見誤った

2019/8/30(金) 19:20

30日午前9時半ごろ、富山県の交差点で、ユニック車が、電線に引っかかり、横転しました。この事故で、9mある信号機が折れましたが、けが人はいませんでした。トラックの運転手によりますと、普段通らない道だったため、クレーンと電線との距離感を見誤ったと話していました。