

# 作業中は、「逃げ場」の確保

## 脱輪した軽トラを救助中 下敷きになり死亡

知人の男性が元に戻そうとした際、斜面を滑り落ちてきた車の下敷きになった

◇作業中は、「逃げ場」の確保◇

2019/8/28(水) 8:23

27日午前9時10分ごろ、岐阜県の市道で、男性（81）の軽トラックが脱輪し、助けようとした男性（81）が作業中に車の下敷きになり死亡した。軽トラックは現場近くの畑に向かう途中、左側のタイヤを高さ80センチの斜面側に脱輪した。知人の男性が元に戻そうとした際、斜面を滑り落ちてきた車の下敷きになった。

## 日高町 国道274号 スピード違反

パトカーに追跡され、前の車に衝突、当て逃げ、逮捕

防犯カメラの映像から容疑者判明

「警察に捕まるところを、一緒に車に乗っていた交際相手に見られたくなかった」

2019年08月29日 05時48分

14日に日高町本町の国道274号で、スピード違反をしたとしてパトカーに追跡されていた乗用車が、前を走っていた乗用車に衝突し、2人に軽いけがを負わせてそのまま逃げたとして28日、警察は男（22）をひき逃げなどの疑いで逮捕しました。警察は逃げた乗用車の行方を捜査していましたが、防犯カメラの映像などから男性容疑者（22）が運転していたことがわかり、札幌市内の職場で事情を聞いたところ容疑を認めた。警察の調べに対して「警察に捕まるところを一緒に車に乗っていた交際相手などに見られたくなかった」と供述している

## スピード出し過ぎ？

コンクリート製の堤防突き破り車が川に転落 男性死亡

2019/8/29(木) 6:47

28日午後9時40分ごろ、三重県で、車が高さ1.1mのコンクリート製の堤防を突き破って川に転落し、男性1人が死亡しました。水深が浅かったため車は水面に突き刺さったような状態で見つかった。

## 交差点 右折のトレーラーが、電柱に衝突、横転

積み荷のバランス崩し横転

◇交差点 右左折時は、十分にスピードダウン◇

◇荷締めの確認は、「何度でも」行いましょう◇

2019/8/28(水) 17:12

28日午前11時前、愛知県の交差点で、右折しようとしたトレーラーが積み荷のバランスを崩し、信号機にぶつかり、横転しました。けが人はいませんでした。警察によりますと、トレーラーの荷台には、アルミ製の荷物が積まれていて、右折する際に、この荷物のバランスが崩れたのが原因とみられています。