

『黄色信号』は…止まれ！

交差点の右折は…

十分に余裕を持って、直進車・歩行者に注意し、行いましょう

朝6時 芽室の国道38号

右折の大型トラックと対向車線の直進軽乗用車が衝突

18歳女性会社員死亡

信号は「黄色」だったか？

◇交差点の右折は…十分に余裕を持って、直進車・歩行者に注意し、行いましょう◇

◇『黄色信号』は…止まれ！◇

2019年09月05日 12時17分

5日午前6時25分ごろ、芽室町東芽室の信号交差点で、国道38号を右折しようとした大型トラックと、対向車線を直進していた軽乗用車が衝突し、軽乗用車はめっちゃめっちゃに壊れ、運転していた会社員の女性（18）が病院に運ばれましたが死亡しました。トラックを運転していた会社員（60）にけがはありませんでした。

踏切事故 傾く先頭車両、黒焦げのトラック

事故の衝撃、すさまじく

◇踏切手前 確実な『一旦停止』、左右の安全確認、先詰まりに注意◇

2019年09月05日16時21分

横浜市の踏切で発生した事故現場の上空を5日午後、ヘリコプターで飛んだ。上空からは脱線して斜めに傾いた先頭車両や黒焦げのトラックが横たわり、事故のすさまじさを物語っていた。現場では、8両編成の列車の3両目と4両目が大きくずれ、先頭から3両が脱線していた。大きく傾いた赤色の先頭車両のフロントガラスには無数のひびが入り、上空から見える車両の側面は黒く焦げていた。線路内の架線の柱もなぎ倒されており、衝突の激しさをうかがわせた。付近にはトラックの荷物とみられる黄色い果物が散乱していた。先頭車両や神奈川新町駅付近では担架を持った救急隊が慌ただしく動き回り、救助活動などが行われていた。