

## 駐車・停車時は、 『サイドブレーキ』の確認と、 『輪留め』の設置

---

### トラック運転手 壁とトラックに挟まれ死亡

荷物の積み降ろし中、何らかの原因でトラックがバック

◇駐車・停車時は、『サイドブレーキ』の確認と、『輪留め』の設置◇

2019/10/28(月) 8:48

26日午後5時ごろ、埼玉県の物流センターの敷地内で、トラック運転手の男性（54）が、建物の壁とトラックに挟まれ死亡した。男性がトラックを停車させて荷物の積み降ろしをしていたところ、何らかの原因でトラックがバックし、建物の壁とトラックに挟まれたとみられる。帰宅しようとした物流センターの社員が発見し、119番した。

---

### 付け替え作業中のトレーラーに追突

追突した乗用車の女性(32)死亡

警察は、駐車していたトレーラー側の過失の有無を含め、  
事故原因を調べている

2019/10/28(月) 11:41

26日午後8時20分ごろ、埼玉県の市道で、女性（32）の軽乗用車が、前方に駐車していたトレーラーに衝突し、頭などを打ち死亡が確認された。事故現場は工業団地内で幅員7メートル、片側1車線の直線道路。トレーラーを路上に置き、別のトレーラーと付け替え作業中に事故が起きたという。同署は駐車していたトレーラー側の過失の有無を含め、事故原因を調べている。

---

### トラック運転手 「ぼーっとしていた」

対向車線にはみ出し、対向車と正面衝突、2人死傷

◇車が動いているときは、いかなる場合も 常に、100%運転に集中しましょう◇

2019/10/28(月) 13:21

27日午後6時45分頃、滋賀県で大型トラックが中央線をはみ出して、対向の乗用車と正面衝突した。乗用車を運転していた、会社員の男性（56）が全身を強く打って死亡。助手席に乗っていた妻（55）も意識不明の重体。警察は、大型トラックを運転していた、運転手の男性（57）を現行犯逮捕。運転手の男性は調べに対し、「ぼーっとしていた」と供述しているという。