

「**後ろ確認OK!**」

「**水・オイル確認OK!**」

「**タイヤ・ホイール確認OK!**」

- ◇横断歩行者に要注意◇
- 道路を渡る歩行者を予測!
- うっかり・ぼんやり運転はダメ!
- 凍結路面こそスピードダウン!

◇11月はスリップによる死亡事故が最も多い月です◇

◇スリップ事故の特徴◇

- 11~12月は降雪後の数日間にわたり、**湿潤と凍結を繰り返す**
- 乾燥路面の中に部分凍結**が発生するため、運転手は急な路面変化に対応できず、**スリップ事故**
- 発生場所はカーブより、**平坦な直線道路が多く、正面衝突が約60%**
- 正面衝突は、普通車が第1当事者となる事故が多く、普通車が大型車と衝突する事故が約70%**
- 事故直前の速度が速い場合は、死亡事故になるケースが多い**
- 事故直前の速度が40km/hを超えると、死亡事故の割合が高くなります。**

◆**労災事故防止** トラックの荷台から…「**墜落・転落**」、**「挟まれ」**防止◆

- 積み下ろし作業中の、**荷台からの墜落・転落**に注意しましょう
- 鋼材、資材の積み下ろし作業中の、手・指・足のはさまれ事故**に注意しましょう
- ハウス、トイレの積み下ろし作業時の、脚立・屋根からの転落**に注意しましょう
- 敷き鉄板の積み下ろし作業時、ユニック作業**に注意しましょう

敷き鉄板の積み下ろし作業時
ユニック作業に注意しましょう

- 「吊り下」には、絶対、絶対……**入らないこと**
- ワイヤー、フック、シャックルの**安全点検**
- 手・足の挟まれ事故**にも注意

足元は、凍って危険です
「飛び降りる」ことは、**厳禁**
荷台、運転席から降りる時は、「**足元**」の確認

夜10時 横断歩道ない所を…道路渡ろうとした84歳女性

車にはねられ**意識不明の重体** 運転していた女性**逮捕**

◇**子ども・高齢者が、渡って来るかもしれません 「かもしれない」運転で事故防止**◇

2019/11/23(土) 18:16

22日午後10時ごろ、愛知県の市道で、歩いて道路を渡ろうとした女性(84)が乗用車にはねられ**意識不明の重体**です。警察は乗用車を運転していた女性容疑者(55)を**現行犯で逮捕**しました。

早朝6時 自転車で横断していたの男性(85)が車にはねられ死亡

会社員の男性を**現行犯逮捕**

◇**子ども・高齢者が、渡って来るかもしれません 「かもしれない」運転で事故防止**◇

2019/11/23(土) 17:38

23日午前6時半ごろ、愛知県で**自転車で道路を横断**していたとみられる男性(85)が、**追い越し車線を走る乗用車にはねられ死亡**しました。警察は、乗用車を運転していた会社員の男性勝容疑者(34)を**現行犯逮捕**。

夜6時 道路横断の女性はねられ意識不明の重体

交差点には**信号機や横断歩道はなく、夜間の照明施設などはありません**でした

◇**夜間…ヘッドライトは遠目が基本、早期発見! 事故防止**◇

2019/11/23(土) 11:23

22日午後6時過ぎ、長野県の市道**交差点で、道路を横断**しようとした女性(66)が**左からきた軽乗用車にはねられ、意識不明の重体**となっています。現場には**信号機や横断歩道はなく、夜間の照明施設などはありません**。

車3台の玉突き事故 1台が炎上…あわや大惨事に

3人がケガ

◇**前方で…何が起こるか分かりません** **スピードダウン**で、**車間距離**を十分にとりましょう◇

2019/11/23(土) 21:00

23日午前10時過ぎ、福島県の市道で、「**車同士が衝突して1台が燃えている**」と通行人から消防に**通報**があった。現場では乗用車**3台の玉突き事故**があり、そのうち1台は、**中央分離帯に突っ込んで車のボンネット付近から炎上**した。火はまもなく消し止められたがこの事故で、**合わせて3人が頭などにケガ**をして病院に運ばれた。