

「後ろ確認OK！」

◇11月はスリップによる死亡事故が最も多い月です◇

◇道内各地にブラックアイスバーン出現！ 峠で、橋で、カーブで、スリップ事故多発！◇

◇「ブラックアイスバーン」、見た目がアスファルトの路面とあまり変わらない◇

◇見た目でアイスバーンではないと判断しないこと◇

◇滑ることを前提にした運転を心がける◇

凍結路面を想定した運転

冬道は 焦らず急がず 出しすぎず

- 穏やかな発進・二段階減速（早目の減速）を体にクセづけておきましょう
- 乾燥路面でも『今、路面が凍結していたら・・・』と考え、車間距離を確保しましょう
- ブレーキとハンドルを同時に操作せず、しっかり減速した後に、ハンドル操作をしましょう

◆凍結しやすい場所◆

- ・切りとおし
- ・橋の上
- ・日陰部分
- ・トンネル出入口付近

◆スリップ事故防止◆

- 事前に速度を適正に
- 車間距離は夏場の2倍以上
- 『急』の付く動作はしない

◆労災事故防止 トラックの荷台から・・・「墜落・転落」、「挟まれ」防止◆

足元は、凍って危険です

「飛び降りる」ことは、厳禁

荷台、運転席から降りる時は、「足元」の確認

- 荷台から降りるときは、ステップに足を掛け、車体などに手を掛けながら、ゆっくりと降りる。
- 降りるときは、段差や路面に凹凸がないかを確認して降りる。
- 荷台のあおりの上には、足を掛けない。
- 不安定な体勢で作業を行わない
- 荷台で作業を行う場合は、背中を荷台の内側に向けて作業をする。

交差点 出合い頭に衝突

ケガをさせ、逃げる

- ◇見落とすな！『一時停止の標識』◇
- ◇確実な『一時停止』と、左右の安全確認◇

2019/11/20(水) 11:58

18日午後3時ごろ、石川県の交差点で、出合い頭に衝突する事故を起こし、衝突事故を起こし女性にけがをさせたまま逃げたとして警察は男(25)を逮捕しました。

道路陥没 ダンプが川に転落 運転手がケガ

川沿いのため、地盤弱かったか

2019/11/19(火) 19:45

19日午前11時頃、静岡県の林道で道路が陥没し、あしをとられた大型ダンプが7～8メートル下の川に転落しました。運転していた男性(47)は軽傷だということです。道路は長さ15メートル、幅1.3メートルの範囲で陥没していました。いつ陥没したかはわかっていませんが、市によりますと、現場は川沿いのため、地盤が弱かった可能性があるということです。

ビル屋上から単管パイプ、男性死亡

2019/11/19 14:37

19日午前8時20分ごろ、和歌山県の12階建て雑居ビル屋上から約5Kgの単管パイプが落下し、通行人の男性(26)の頭に当たった。搬送先の病院で死亡が確認された。足場の撤去作業中に落下した。

深夜2時 札幌 電柱に突っ込む

飲酒運転か？

2019/11/18(月) 11:55

18日午前2時半ごろ、札幌市東区で、軽乗用車が電柱に突っ込む事故がありました。警察は飲酒運転の可能性もあるとみて運転手の行方を捜しています。