

「**後ろ確認OK!**」

「**水・オイル確認OK!**」

「**タイヤ・ホイール確認OK!**」

- ◇横断歩行者に要注意◇
- 道路を渡る歩行者を予測!
- うっかり・ぼんやり運転はダメ!
- 凍結路面こそスピードダウン!

◇11月はスリップによる死亡事故が最も多い月です◇

◇スリップ事故の特徴◇

- 11~12月は降雪後の数日間にわたり、湿潤と凍結を繰り返す
- 乾燥路面の中に部分凍結が発生するため、運転手は急な路面変化に対応できず、スリップ事故
- 発生場所はカーブより、平坦な直線道路が多く、正面衝突が約60%
- 正面衝突は、普通車が第1当事者となる事故が多く、普通車が大型車と衝突する事故が約70%
- 事故直前の速度が速い場合は、死亡事故になるケースが多い
- 事故直前の速度が40km/hを超えると、死亡事故の割合が高くなります。

**交差点とその付近は、
重大な事故が発生しやすい場所です**

- 右左折時には、すぐ止まれるスピードで通過するようにしましょう
- 特に、夜間は、横断中の歩行者を見落としやすくなります
- 「歩行者がいるかもしれない」と考えて、確実な安全確認をしましょう

~繁忙期は構内事故も増加!~

- 構内でいつも切り返す場所が積雪により、切り返すことができず、バックで構内を出る際に右から来た相手車と接触
- 納品先入り口を間違え、移動する際に店舗の間にあるアーチに車両上部をひっかけて破損した

◆労災事故防止 トラックの荷台から…「墜落・転落」、「挟まれ」防止◆

足元は、凍って危険です
「飛び降りる」ことは、厳禁
荷台、運転席から降りる時は、「足元」の確認

夜10時 横断歩道ない所を…道路渡ろうとした84歳女性

車にはねられ意識不明の重体 運転していた女性逮捕

◇子ども・高齢者が、渡って来るかもしれません 「かもしれない」運転で事故防止◇

2019/11/23(土) 18:16

22日午後10時ごろ、愛知県の市道で、歩いて道路を渡ろうとした女性(84)が乗用車にはねられ意識不明の重体です。警察は乗用車を運転していた女性容疑者(55)を現行犯で逮捕しました。

早朝6時 自転車で横断していたの男性(85)が車にはねられ死亡

会社員の男性を現行犯逮捕

◇子ども・高齢者が、渡って来るかもしれません 「かもしれない」運転で事故防止◇

2019/11/23(土) 17:38

23日午前6時半ごろ、愛知県で自転車で道路を横断していたとみられる男性(85)が、追い越し車線を走る乗用車にはねられ死亡しました。警察は、乗用車を運転していた会社員の男性勝容疑者(34)を現行犯逮捕。

夜6時 道路横断の女性はねられ意識不明の重体

交差点には信号機や横断歩道はなく、夜間の照明施設などはありませんでした

◇夜間…ヘッドライトは遠目が基本、早期発見! 事故防止◇

2019/11/23(土) 11:23

22日午後6時過ぎ、長野県の市道交差点で、道路を横断しようとした女性(66)が左からきた軽乗用車にはねられ、意識不明の重体となっています。現場には信号機や横断歩道はなく、夜間の照明施設などはありません。

車3台の玉突き事故 1台が炎上…あわや大惨事に

3人がケガ

◇前方で…何が起こるかわかりません スピードダウンで、車間距離を十分にとりましょう◇

2019/11/23(土) 21:00

23日午前10時過ぎ、福島県の市道で、「車同士が衝突して1台が燃えている」と通行人から消防に通報があった。現場では乗用車3台の玉突き事故があり、そのうち1台は、中央分離帯に突っ込んで車のボンネット付近から炎上した。火はまもなく消し止められたがこの事故で、合わせて3人が頭などにケガをして病院に運ばれた。