

---

## ユニック作業時は、 周囲の安全確認と吊り荷状態の確認をしましょう

---

交差点 左折時は、  
左後方からの横断歩行者、自転車に注意しましょう

---

夜間・・・ヘッドライトは遠目が基本、早期発見！ 事故防止

---

### 夕方5時 月形 コンクリート塊に頭挟まれ男性死亡

会社の敷地内で、ユニック車で1人で作業していた

◇ユニック作業時は、周囲の安全確認と吊り荷状態の確認をしましょう◇

2019/11/23 22:45

23日午後5時5分ごろ、空知管内月形町知来乙（ちらいおつ）の会社の敷地内で、男性（70）が、トラックのクレーンに吊るされたコンクリート塊とトラック側面との間に頭部を挟まれているのが見つかり、近所の住民が119番した。男性は救急搬送されたが間もなく死亡した。岩見沢署によると、コンクリート塊は一辺が約1.2メートルの立方体で、同署は1人でクレーン作業をしていた男性が操作を誤ったとみて調べている。

---

### 深夜3時 札幌 交差点 左折車にはねられ

歩行者1人骨折のだけが、1人ケガ

「急いでいたので…2人に気づくのに遅れた」

◇交差点 左折時は、左後方からの横断歩行者、自転車に注意しましょう◇

2019年11月24日 09時55分

24日午前3時すぎ、札幌市北区北7条西10丁目のT字路の交差点で、左折した乗用車が歩いていた男性（31）と女性（27）の2人をはねました。2人は市内の病院に運ばれましたが男性は左の太ももの骨を折るだけがで、女性も頭や腰を強く打つなど、けがをしていて、いずれも意識はあり、命に別状はないということです。警察は乗用車を運転していた会社員の男性容疑者（32）をその場で逮捕し、容疑者は警察の調べに対し「急いでいたので2人に気づくのに遅れた」と話しているということです。

---

### 深夜11時 トラックにはねられ、横断歩道の男性死亡

弾みで対向車線の乗用車にもはねられる

◇夜間・・・ヘッドライトは遠目が基本、早期発見！ 事故防止◇

2019/11/24(日) 7:06

23日午後11時ごろ、愛知県の横断歩道上で、近くに住む男性（63）がトラックにはねられました。この事故の弾みで男性は対向車線を走っていた乗用車にもはねられ、頭を強く打っていて、まもなく死亡しました。