

# 積載物の高さ、 運行経路を確認しましょう

---

## 高さ制限示す鉄柱に接触

### 重機積んだトラック横転

◇積載物の高さ、運行経路を確認しましょう◇

2019/11/26(火) 6:21

25日夕方、東京都で重機を積んだトラックが横転し電柱をなぎ倒した。積み荷の重機が、高架の高さ制限を示す鉄柱に接触して、トラックがバランスを崩し横転したとみられている。この事故で、トラックに乗っていた男性2人が軽傷を負った。

---

## 国道ですれ違う際に、トラックと正面衝突

ワゴン車の男性が挟まれ意識不明、トラックの男性も重体

◇デイ・ライトで知らせよう…自分の存在 はみ出し、正面衝突事故防止◇

2019/11/25(月) 20:27

警察によりますと、2台は国道ですれ違う際に正面衝突し、ワゴン車を運転していた男性(22)が意識不明で病院に運ばれ、トラックを運転していた男性(23)も重体です。現場は見通しのよい緩やかなカーブ。

---

## 昼2時 トラックはみ出し ワンボックス車と衝突

双方2人重体

◇「昼食後」の…「ぼーっと運転」、「居眠り運転」 要注意◇

2019.11.26 07:00

25日午後2時15分ごろ、群馬県の国道で、運送会社員、男性(23)の中型トラックが対向車線へはみ出し、会社員の男性(22)のワンボックス車と衝突し、双方とも重体。