

## 信号が「青に変わった」・・・ ちょっと待て！ もう一度前方を確認しましょう

---

前方で何が起こるか分かりません、「車間距離」を十分にとりましょう

---

交差点の右折は・・・十分に余裕を持って、直進車・歩行者に注意し、行いましょう

---

踏切手前、スリップしやすいので、早めのブレーキ、慎重な走行

---

## 信号交差点 右折しようとしたバス・・・ 前の車が停まった！・・・急ブレーキ！ 乗客ケガ

◇前方で何が起こるか分かりません、「車間距離」を十分にとりましょう◇

◇信号が「青に変わった」・・・ちょっと待て！ もう一度前方を確認しましょう◇

2019/12/21(土) 19:14

21日 昼12時半過ぎ、愛知県の信号交差点で、右折しようとした市営バスが、前の軽乗用車の停止に気付き、急ブレーキをかけました。このはずみで、バスの左前方に座っていた女性（71）の乗客が頭をぶつけ軽いケガをしました。当時、車内には乗客がおおよそ10人いました。

---

## 右折しようとして交差点に進入した大型トラック 横断歩道を横断中の女性はねられ死亡

◇交差点の右折は・・・十分に余裕を持って、直進車・歩行者に注意し、行いましょう◇

2019/12/23(月) 7:41

22日 午前11時5分ごろ、埼玉県の国道と県道が交わる交差点で、20～30代とみられる女性が大型トラックにはねられ死亡が確認された。警察は、大型トラックの運転手の男性（48）を現行犯逮捕。右折しようとして交差点に進入した大型トラックが、横断歩道を横断中の女性をはねた。

---

## 小樽の踏切で脱輪 徐行の列車が手前で停止

◇踏切手前、スリップしやすいので、早めのブレーキ、慎重な走行◇

2019/12/22 21:53

22日 午前9時15分ごろ、小樽市オタモイ1のJR函館線塩谷一小樽間の踏切で、市内の70代女性の軽自動車が脱輪して立ち往生し、連絡を受けて徐行していた普通列車（2両編成）が、踏切の約100メートル手前で停止した。乗客乗員約100人にけがはなかった。小樽署によると、踏切は積雪状態だった。女性は近くのスーパーに助けを求め、従業員から110番を受けた道警がJR北海道に連絡した。女性はハンドル操作を誤ったという