
作業中は、常に、「逃げ場」を確保しておきましょう

夜間 右からの横断歩行者に注意しましょう

渡って来るかもしれない・・・「かもしれない」運転で事故防止

層雲峡 支柱倒れ、下敷きになり作業員死亡

橋の補修工事現場

河川敷では雪が数センチ積もり、当時、足場は悪かった

◇作業中は、常に、「逃げ場」を確保しておきましょう◇

2019年12月18日 19時50分

18日午前10時すぎ、上川町層雲峡で、老朽化した橋の補修工事中に高さ3メートルほどの鉄の柱が倒れ、男性作業員(35)が下敷きになり、病院に運ばれましたがまもなく死亡が確認されました。当時、河川敷では、補修に向けて、橋げたを移し替えるための仮の支柱を作る作業が行われていて、何らかの原因で倒れたということです。河川敷では雪が数センチ積もり、当時、足場は悪かった。

作業員がコンクリートの柱と壁に挟まれ死亡

マンションの改修工事現場

◇作業中は、常に、「逃げ場」を確保しておきましょう◇

2019/12/19(木) 0:04

18日午後5時20分ごろ、愛知県のマンションの改修工事現場で、作業員から「同僚がコンクリートの塊の下敷きになった」と通報がありました。警察などが駆けつけると、50代くらいの男性作業員がコンクリートの柱と壁の間に挟まれていて、男性は、病院で死亡が確認されました。コンクリートの柱は重さ400kg位で、何らかの理由で男性のいる方向に倒れてきたとみられている。

夜5時半 栗山 国道234号 横断歩道のない場所

右から横断中の83歳女性はねられ死亡

◇夜間 右からの横断歩行者に注意しましょう◇

◇渡って来るかもしれない・・・「かもしれない」運転で事故防止◇

2019年12月18日 20時44分

18日午後5時半ごろ、栗山町桜丘1丁目の国道234号線の横断歩道のない場所で、道路を渡っていた近くに住む女性(83)が、左側から走ってきた乗用車にはねられ死亡しました。警察は、乗用車を運転していた男性容疑者(57)が前をよく見ていなかったとして、その場で逮捕しました。