

---

作業中は、  
前後左右、頭上、周囲の安全確認と「逃げ場」の確保

---

積み下ろし作業中の、  
荷台からの墜落・転落に注意しましょう

---

鋼材、資材の積み下ろし作業中の、  
手・指・足のはざまれ事故に注意しましょう

---

## H鋼に挟まれ男性死亡

クレーンで吊り、ボルトを取り付ける作業中  
鋼材が倒れ、近くにあった鋼材との間に体が挟まれた

◇作業中は、前後左右、頭上、周囲の安全確認と「逃げ場」の確保◇

2019/12/5(木) 9:19

4日午後7時45分ごろ、愛知県の製鉄所で、「作業員が鋼材に挟まれた」と119番通報がありました。

警察によると、挟まれたのは出入り業者の会社員の男性（60）で、病院に運ばれましたが約1時間半後に死亡しました。

男性は、ほかの作業員とともに断面がHの形をした長さ約6メートル、重さ5トンほどの鋼材をクレーンで吊り、台に置きボルトを取り付ける作業をしていました。

何らかの原因で鋼材が倒れ、近くにあった鋼材との間に体が挟まれたとみられます。