

「**後ろ確認OK!**」

「**タイヤ・ホイール確認OK!**」

「**水・オイル確認OK!**」

■**雪道**や**凍結**した道を安全運転するために■

○ **いつもより早く出発しましょう**

スリップしやすい積雪路や凍結路の運転で、**あせり**は禁物です。**時間**と**気持ち**に**余裕**をもって運転するために、**いつもより早く出発**しましょう。

○ **車間距離をとり、ゆっくりとしたスピードで走行しましょう**

積雪路や凍結路を走行する際は、**スリップ**したときのことも考えて、いつもより**長い車間距離**をとりましょう。ブレーキから足を離したときに、車が動き始める「**クリーブ現象**」を利用して、**静かに走り始め**、**ゆっくりとしたスピード**で走行しましょう。**停止**するときは、**エンジンブレーキ**を利用して**徐々に**速度を落とし、**急ブレーキ**を避けましょう。

○ **ハンドルをしっかりと握り、車輪をわだちに沿わせて走行しましょう**

わだちがある道路では、**タイヤ**が**わだち**の側面に当たり**ハンドル**をとられる場合があります。**ハンドル**をしっかりと握り、**車輪**を**わだち**に沿わせて**スピード**を落として走行しましょう。

○ **カーブの手前では、十分にスピードを落としましょう**

積雪路や凍結路のカーブでは**急ブレーキ**を避け、**カーブ手前**では普段より**遅く感じる**くらい十分に**スピード**をおとしましょう。**曲がる**ときは、**ハンドル**を**ゆっくり**操作しましょう。**カーブ**から**出る**ときは**急加速**を避け、**アクセル**を踏み込まず**ゆっくり**と**加速**させましょう。

○ **下り坂では、エンジンブレーキを使いましょう**

積雪路や凍結路の下り坂では、**スピード**が出やすく、**不用意**に**ブレーキ**を使うと**スリップ**します。**坂の手前**で十分に**スピード**を落とし、**エンジンブレーキ**を使って、**急ブレーキ**を避けましょう。

◇「**車両対歩行者**」**交通死亡事故**の主な特徴◇

- 発生時間帯は**午後4～午後6時**が多い
- **ドライバー**の年代は**40～50歳代**が多い
- **歩行者**の年代は**75歳以上**が多い

◆**労災事故防止** **トラックの荷台**から…「**墜落・転落**」、「**挟まれ**」**防止**◆

夜7時 後ろから来た中型トラックにはねられ

歩いていた**90歳女性**が**死亡**

◇**夜間…ヘッドライトは遠目が基本、早期発見! 事故防止**◇

2019/12/6(金) 12:09

5日**午後7時半**ごろ、**宮崎県**で道路を歩いていた**女性(90)**が**後ろ**から走ってきた**中型トラック**にはねられ**死亡**が確認されました。現場には、**街灯はなく**事故当時は**薄暗かった**ということです。警察は、**中型トラック**を運転していた**男性**に話を聞くなどして**事故の原因**を調べています。

夜7時 交差点 渡ろうとした男性

車にひかれ、**数十メートル**引きずられ…**下敷き**になり**死亡**

◇**わき見は厳禁、100%運転に集中**しましょう◇

2019/12/6(金) 10:37

5日**午後7時半**ごろ、**東京都**の**交差点**で**自転車**に乗って**渡ろう**としていた**男性(52)**が**車にひかれ**、**数十メートル**にわたって**引きずられ**て、**下敷き**になり**死亡**しました。警視庁は**車**を運転していた**男(36)**を**現行犯逮捕**。

夜6時 トンネル **トラックなど追突、多重事故**

70代女性が**救急搬送**

◇**前方で…何が起るかわかりません** **車間距離**を十分にとりましょう◇

2019年12月5日 19時02分

5日**午後6時前**、**広島県**の**山陽自動車道**の**トンネル**で、**3台の大型トラック**と**リムジンバス**が次々に**追突**しました。リムジンバスの**70代**の**女性**が頭に軽いけがをして**病院**に搬送されました。また、この**トンネル**の**下り線**では、現場の**数十メートル**前方で**トラック**と**乗用車2台**の**追突事故**があったほか、**数十メートル**後方で**トラック2台**と**ワンボックスカー**が**追突**したということです。

除雪車 **電柱折る**

地面に敷いてあった**鉄板**を誤って**雪**と一緒に持ち上げ、**道路わきの電柱**にぶつけた **3時間半**に渡って**通行止め**

2019/12/5(木) 18:39

5日**午前3時**すぎ、**青森県**の**県道**で**作業**していた**除雪車**が**地面**に敷いてあった**長さ2メートル**、**幅1メートル**ほどの**鉄板**を誤って**雪**と一緒に持ち上げ、**道路わきの電柱**にぶつけました。この**事故**で**電柱**は**真っ二つ**に折れ、**電線**に**宙吊り**状態となった**電柱**を撤去するため、**県道**は**3時間半**に渡って**通行止め**になりました。