
荷台からはみ出している場合、
左折・右折時は、周囲、対向車に十分注意しましょう

『視界不良』時は・・・
安全な場所で停車し、運行を中止しましょう

夜、路面がぬれている場合は、
ライトが反射して見にくいので注意しましょう

大型トラックの積み荷の鉄骨が電柱に衝突

交差点を右折しようとしていた

周辺では一時通行止め 停電の住宅も

◇荷台からはみ出している場合、左折・右折時は、周囲、対向車に十分注意しましょう◇

2020/1/7(火) 19:40

7日午前11時過ぎ、福岡県の交差点で、右折しようとした大型トラックの積み荷の鉄骨が電柱に衝突する事故があり、現場周辺では復旧作業のため通行止めが続いています。周辺の住宅など数軒で停電が発生しているということです。警察は、運転手の男性から話を聞くなどし事故の状況を調べています。

吹雪で視界不良

ゆるやかなカーブ 多重事故

◇『視界不良』時は・・・安全な場所で停車し、運行を中止しましょう◇

2019/12/27(金) 17:02

27日午前8時半ごろ、青森県の東北自動車道でトラック2台と乗用車3台が絡む事故がありました。この事故で2人が病院に運ばれましたが、2人とも命に別状はないということです。現場は緩やかなカーブで、事故当時は吹雪で見通しが悪い状態でした。

夕方5時 雪降り 道路わきに立っていた高齢女性

はねられ、意識不明の重体 路面は雪でぬれていた

◇夜、路面がぬれている場合は、ライトが反射して見にくいので注意しましょう◇

2019/12/28(土) 12:00

27日午後5時ごろ、秋田県の市道で軽乗用車が道路脇に立っていた高齢女性をはねた。女性は、意識不明の重体となっている。軽乗用車を運転していた女性(53)にけがはなかった。事故当時 雪が降っていて路面はぬれていたという。