

「バック確認OK！」

「交差点確認OK！」

「信号確認OK！」

「一時停止確認OK！」

「タイヤ・ホイール確認OK！」

「水・オイル確認OK！」

◇危険を予測する運転をしましょう◇

特に、日没後は暗くて周りが見えにくいですが、歩行者を見落とさないよう十分気を付けましょう

◇冬型運転は…凍結路面を前提に◇

- 夏場より2倍以上の車間距離と早めのブレーキ！
- スピードダウンと慎重な運転を！
- 悪天候時の不要不急な運転の中止！
- 急発進・急加速・急ハンドル・急ブレーキは厳禁！

◆労災事故防止 トラックの荷台から…「墜落・転落」、「挟まれ」防止◆

見直そう 「慣れ」の作業
～ 作業中の重大事故が連続発生 ～
積み込みや付帯作業にも注意が必要
荷崩れ、作業者が巻き込まれ死亡

- 足元は、凍って危険です
- 「飛び降りる」ことは、厳禁
- 荷台、運転席から降りる時は、「足元」の確認

信号のない交差点 乗用車と軽自動車が衝突

乗用車の夫婦が重体
軽乗用車の夫婦が重傷

◇見落とすな！ 『一時停止の標識』◇

◇ 確実な『一時停止』と、左右の安全確認◇

◇信号のない交差点 相手は、止まらないかもしれません 「かもしれない運転」で…事故防止◇

2020/1/16(木) 18:55

16日午前11時15分ごろ、岐阜県の信号のない交差点で、乗用車と軽乗用車が衝突しました。警察によりますと、乗用車を運転していた男性(76)と妻(78)が重体、軽乗用車の男性(70)と妻(61)は重傷とみられます。

深夜12時 信号や横断歩道のない場所 街灯はあり、明るかった

道路にいた女性はねられ、意識不明の重体

◇夜間…ヘッドライトをこまめに切り替え、遠目ライトで早期発見！ 事故防止◇

◇渡ってくるかもしれません…「かもしれない」運転で、事故防止◇

2020/1/13(月) 13:13

12日深夜12時ごろ、熊本県の市道で直進していた乗用車が道路にいた女性(64)をはねました。女性は、頭など全身を強く打っていて意識不明の重体です。乗用車を運転していた男性(35)にけがはありませんでした。現場は信号機や横断歩道がない片側1車線の直線道路で街灯はあるため事故当時は明るかったとみられています。警察の事情聴取に対し乗用車を運転していた男性は、「気付いたときにははねていた」と話している。

昼2時 赤色灯のパトカーが、中央線を越え 信号待ちの大型トラックに衝突

◇「昼食後」の…「ぼーっと運転」 要注意◇

◇車が動いているときは、いかなる場合も 常に、100%運転に集中しましょう◇

2020/1/17(金) 9:20

16日午後2時半ごろ、岐阜県の国道で、赤色灯を点灯し緊急走行中のパトカーが、中央線を越え信号待ちをしていた大型トラックに衝突しました。警察署の次長は「パトカーが事故を起こしたことは遺憾に思います。指導・教育を徹底し再発防止に努めます」とコメントしています。

夜8時 酒気帯び、信号待ち車に追突 33歳の男逮捕

◇飲酒運転 こんなことで、自分の人生を「棒に振ってよいのか」◇

2020/1/13(月) 19:40

警察は12日、酒気帯び運転の疑いで、男(33)を逮捕した。逮捕容疑は、同日午後8時40分ごろ、神奈川県道で、酒気を帯びた状態で乗用車を運転した、としている。容疑を認めているという。警察によると、信号待ちで停車していた男性会社員(36)の乗用車に追突し、発覚した。