
駐車・停車時は、『サイドブレーキ』の確認と、『輪留め』の設置

作業中は、周囲の安全確認と、「逃げ場」の確保

重機、農機具の積み下ろし作業時
地面の水平を確認し、登坂板から外さないように注意しましょう

見落とすな！『赤信号』

『黄色信号』は…止まれ！

広尾町 トラクターの下敷き、男性死亡

山林にトラクターを止めて、後ろで作業をしていた

トラクターが突然、バック！下敷き

◇駐車・停車時は、『サイドブレーキ』の確認と、『輪留め』の設置◇

◇作業中は、周囲の安全確認と、「逃げ場」の確保◇

◇重機、農機具の積み下ろし作業時◇

◇地面の水平を確認し、登坂板から外さないように注意しましょう◇

2019/12/28 21:37

28日午後4時10分ごろ、十勝管内広尾町小紋別の山林で、酪農業の男性（64）がトラクターにひかれ、倒れているのを近くの住民が見つけた。男性は胸などを強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認された。広尾署によると、男性は山林にトラクターを止め、その後ろで木の伐採作業を行っていたが、何らかの原因でトラクターがバックし、下敷きになったとみられる。

更別 タイヤショベルにひかれ、男性死亡

作業中に転倒、タイヤショベルの前輪にひかれ死亡

◇作業中は、前後左右、周囲の安全確認◇

2019/12/29 19:17

29日午前7時15分ごろ、更別村上更別南11線の牛の飼料生産会社敷地内で、会社員の男性（57）が同僚の50代男性が運転するタイヤショベルにひかれて死亡した。帯広署によると、屋外で牛の飼料を作っていた時に転倒し、飼料運搬用のタイヤショベルの前輪にひかれたという。同署は運転していた男性から詳しい事情を聴いている

北斗市 信号交差点 トラックと乗用車衝突

乗用車の母と3歳男児、病院に搬送

はずみで、トラックが電柱を折る

◇見落とすな！『赤信号』◇

◇『黄色信号』は…止まれ！◇

2019/12/28(土) 16:21

28日午前8時半すぎ、北斗市の信号交差点で、乗用車とトラックが衝突し、そのはずみでトラックが近くの電柱にぶつかりました。消防によりますとこの事故で、乗用車を運転していた40代の母親と3歳の男の子が病院に運ばれましたが、命に別状はないということです。トラックの運転手にけがはありません。