

荷台からはみ出している場合、  
左折・右折時は、**周囲、対向車**に十分注意しましょう

---

『**視界不良**』時は・・・  
**安全な場所**で停車し、**運行を中止**しましょう

---

**夜、路面がぬれている**場合は、  
**ライトが反射して見にくいので注意**しましょう

---

## 大型トラックの積み荷の**鉄骨**が**電柱**に衝突

### **交差点を右折**しようとしていた

周辺では一時**通行止め** **停電**の住宅も

◇荷台からはみ出している場合、**左折・右折**時は、**周囲、対向車**に十分注意しましょう◇

2020/1/7(火) 19:40

7日**午前11時**過ぎ、福岡県の**交差点**で、**右折**しようとした**大型トラック**の**積み荷の鉄骨**が**電柱**に衝突する事故があり、現場周辺では**復旧作業**のため**通行止め**が続いています。周辺の住宅など数軒で**停電**が発生しているということです。警察は、運転手の男性から話を聞くなどし事故の状況を調べています。

---

## **吹雪**で**視界不良**

ゆるやかな**カーブ** **多重事故**

◇『**視界不良**』時は・・・**安全な場所**で停車し、**運行を中止**しましょう◇

2019/12/27(金) 17:02

27日**午前8時半**ごろ、青森県の東北自動車道で**トラック2台**と**乗用車3台**が絡む**事故**がありました。この事故で2人が病院に運ばれましたが、2人とも命に別状はないということです。現場は**緩やかなカーブ**で、事故当時は**吹雪**で**見通しが悪い**状態でした。

---

## **夕方5時** **雪降り** **道路わき**に**立っていた****高齢女性**

はねられ、**意識不明の重体** **路面は雪でぬれていた**

◇**夜、路面がぬれている**場合は、**ライトが反射して見にくいので注意**しましょう◇

2019/12/28(土) 12:00

27日**午後5時**ごろ、秋田県の市道で**軽乗用車**が**道路脇**に**立っていた****高齢女性**をはねた。女性は、**意識不明の重体**となっている。軽乗用車を運転していた女性(53)にけがはなかった。事故当時 **雪**が降っていて**路面はぬれていた**という。