

「他人事」ではない、「自分事」

重機、農機具の積み降し作業時

地面の水平を確認し、登坂板から外さないように注意しましょう

カーブの手前は…スピードを落として走行しましょう

「異変を感じたら」…車を降りて周囲の確認をしましょう

バックホーをトレーラーの荷台に積込作業中

バックホーが横転し、下敷き、死亡

◇重機、農機具の積み降し作業時◇

◇地面の水平を確認し、登坂板から外さないように注意しましょう◇

2020/1/31(金) 11:04

31日午前8時45分ごろ、福岡県の工事現場で、バックホーが倒れて人が下敷きになったと119番があった。建設作業員の70代男性がバックホーをトレーラーの荷台に積み込む作業中、バックホーが横転した。男性は下敷きになり、約30分後に現場で死亡が確認された。

カーブを曲がった場所 トラック横転

荷台のバックホーが、歩道に転落

◇カーブの手前は…スピードを落として走行しましょう◇

2020/1/31(金) 12:25

31日午前10時すぎ、長崎県で、40代の男性が運転するトラックが横転し、荷台に積んでいた小型のバックホーが歩道側に転落しました。周りの車や歩行者に被害はありませんでした。

通行人 「ガシャーンという音、大きな音 電線が揺れた」

現場は、一方通行の上りのカーブを曲がった場所。

トラックと衝突 男性が13km引きずられ死亡

男性は、後輪前方の荷台の下に挟まっているのが見つかり、

その場で死亡が確認された

◇「異変を感じたら」…車を降りて周囲の確認をしましょう◇

2002/1/31(金) 16:09

31日未明、愛知県の国道で、中型トラックと歩行者の男性が衝突した。トラックはその後、男性を13キロ近く引きずったまま走行したとみられ、男性は後輪前方の荷台の下に挟まっているのが見つかり、その場で死亡が確認された。警察は、トラックの男性容疑者（50）を現行犯逮捕した。