

学校再開 子供や自転車などが…活動期に入ります  
注意して走行しましょう

---

子ども、自転車、散歩…住宅街の走行は、『徐行』、『安全確認』

---

ユニック作業時、  
アウトリガーの張り出し、吊り荷の確認、周囲の安全確認

---

作業中 『吊り下』には絶対入らないこと 『逃げ場』の確保

---

交差点 左折時は、  
左後方からの横断歩行者、自転車に注意しましょう

---

左折は死角が多い！ ハンドルを切る前に確認！

---

## ユニック車 U字溝の積み降し作業中

ユニック車ごと海に転落、男性死亡  
ユニック車がバランスを崩して転落か

2020/6/5(金) 12:53

三重県で、ユニック車を使って作業をしていた男性（76）がユニック車ごと海に転落し、死亡しました。

男性は4日午後5時10分ごろ、三重県の渡船場でユニック車を使ってコンクリート製のU字溝を積み降ろす作業をしていたところ、トラックがバランスを崩し車の外にいた男性が巻き込まれて海に転落しました。男性は警察と消防に救助されましたが、約2時間後に搬送先の病院で死亡が確認されました。

---

## 夕方5時 札幌 交差点 左折車にはねられ

横断中の女性はねられけが 乗用車の72歳の男を逮捕

2020/6/5(金) 10:40

4日午後5時すぎ、札幌市豊平区美園8条1丁目の交差点付近で、道路を横断していた女性（43）が、左折してきた乗用車にはねられ、けがをして病院に運ばれましたが、意識はあるということです。警察によりますと、乗用車は、近くの交差点を左折してすぐ、女性をはねました。警察は、乗用車を運転していた男性容疑者を現行犯逮捕し、事故の詳しい状況を調べています。